

G23UDY

Diska slīpmašīna

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izprotiet šo instrukciju.

Lietošanas instrukcija

Latviski

Sukas vāks
Ligzda sānu rokturim
Spiedpoga (vārpstas bloķēšana)
Vārpsta
Pretējās plakanās virsmas
Ripas aizsargs
Ripas paplāksne
Slīpripa ar ieliektu centru
Ripas uzgrieznis
Uzgriežņu atslēga
Sešstūra uzgriežņu atslēga
Sānu rokturis
Blokēšanas poga
Pārlēgvira
Montāžas skava
Skrūve
Uzstādišanas tapa
Maksimālais pieļaujamais nodilums
Ogles sukas Nr.
Parastā ogles suka
Automātiskās apturēšanas ogles suka
Atspere
Sukas turētājs

Simboli**BRĪDINĀJUMS**

Turpmāk attēloti simboli, kurus izmanto šai ierīcei. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka saprotat to nozīmi. Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Vienmēr lietojiet acu aizsarglīdzekļus. Tikai ES valstīm

Neizmetiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās izpildi atbilstoši viētējiem likumdošanas aktiem izlietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā videi nekaitīgas otrreizējas pārstrādes punktos.

Nominālais ātrums

Apgrīzieni vai turpatpakaļ kustība minūtē

Maiņstrāva

II klases instruments

Brīdinājums

Volti

Amperi

Herci

Vati

Kilogrami

(originālā instrukcija)

VISPĀRIGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI DARBAM AR ELEKTROIINSTUMENTIEM

BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus turpmākai uzziņai.

Brīdinājumos termins „elektroierīce” attiecas uz elektroierīci, kas darbināma no elektrotīkla (ar vadu) vai ar akumulatora enerģiju (bez vada).

1. Drošība darba vietā

a. Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu.

Piekrautas vai slikti apgaismotas vietas veicina negadījumu rašanos.

b. Nedarbiniet elektroierīces sprādzienbīstamā vidē, proti, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā.

Elektroierīces rada dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaika uzliesmošanu.

c. Elektroierīces lietošanas laikā bērniem un citām personām jāatrodas drošā attālumā.

Uzmanības novēršana darba laikā var izraisīt kontroles zaudēšanu pār elektroierīci.

2. Elektrodrošība

a. Elektroierīces kontaktakštai jābūt piemērotai sienas kontaktligzdai. Kontaktakšu nedrīkst pārveidot.

Neizmantojet adaptera kontaktakšas, ja elektroierīce ir iezemēta.

Nepārveidotās kontaktakšas un piemērotas kontaktligzdas samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

b. Nepielaujiet kermēnā saskari ar zemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulvadiem, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Kermēniem saskaroties ar zemēto priekšmetu, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.

c. Nepakļaujiet elektroierīces lietus vai mitruma iedarbībai. Mitrumam iekļūstot elektroierīcē, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.

d. Nebojājiet strāvas vadu. Neizmantojet strāvas vadu elektroierīces nešanai, vilksanai vai atvienošanai no elektrotīkla.

Neglabājiet strāvas vadu karstu, ēļainu, asu vai kustīgu priekšmetu tuvumā.

Bojāti vai samezglojušies strāvas vadi palielina strāvas trieciena gūšanas risku.

e. Strādajot ar elektroierīci ārpus telpām, lietojiet darbam ārā piemērotu pagarinātāju.

Darbam ārpus telpām piemērots pagarinātājs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

f. Ja nav iespējams izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā darba vidē, lietojiet noplūdes strāvas aizsargreleju.

Noplūdes strāvas aizsargrelejs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

3. Personīgā drošība

a. Esiet modri, sekojiet līdzi darbam un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.

Nelietojiet elektroierīci, ja esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu izraisītā reibumā.

Pat nelielu neuzmanību elektroierīces lietošanas laikā var radīt nopietrus ievainojumus.

b. Lietojiet individuālu aizsardzības aprīkojumu. Vienmēr lietojiet acu aizsarglīdzekļus.

Aizsardzības aprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslidoši apavi, kivere vai dzirdes aizsarglīdzekļi, samazina traumu

gūšanas risku.

c. Nepielaujiet ierīces nejaušu iedarbināšanu. Pirms pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai akumulatora ievietošanas, ierīces pacelšanas vai pārvietošanas, pārliecībiet, ka slēdzis atrodas izslēgtā stāvoklī.

Elektroierīcu nēšanā, ja pirksts atrodas uz ieslēgšanas slēža, vai ieslēgtu elektroierīcu pieslēgšana elektrotīklam paugstina ievainojumu gūšanas risku.

d. Pirms elektroierīces ieslēgšanas nonemiet tai piestiprinātās regulēšanas atslēgas vai uzgriežņatslēgas.

Elektroierīces rotējošajai daļai piestiprināta uzgriežņatslēga vai regulēšanas atslēga rada traumu gūšanas risku.

e. Nesniedzieties pārkātā tālu. Vienmēr stāviet uz stabilas pamates un saglabājiet līdzvaru.

Šādi uzlabosiet kontroli pār elektroierīci negaidītās situācijās.

f. Valkājiet darbam piemērotu apģērbu. Nevalkājiet brīvu apģērbu vai rotaslietas. Nelaujiet matiem, apģērbam vai cimdīmiem saskarties ar kustīgām daļām.

Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļas.

g. Ja darba vieta ir uzstādītas putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīces, pārliecībiet, ka tās ir pareizi uzstādītas un tiek parciēti lietot.

Šīs ierīces samazina ar putekļiem saistītos riskus.

4. Elektroierīces lietošana un apkope

a. Nelietojiet elektroierīci ar pārmērīgu spēku. Lietojiet darbam piemērotu elektroierīci.

Darbam piemērota elektroierīce ļauj darbu paveikt labāk un drošāk.

b. Ja elektroierīces slēdzi nevar ieslēgt un izslēgt, nelietojiet elektroierīci.

Ikvienā elektroierīce, kam nedarbojas slēdzis, ir bīstama un tā ir jāremontē.

c. Pirms elektroierīces regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces uzglabāšanas atvienojiet tās kontaktakšu no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru.

Šādi novērsīsiet elektroierīces nejaūšas iedarbināšanas risku.

d. Glabājiet elektroierīces bērniem nepieejamā vietā un nelaujiet elektroierīces lietot personām, kuras nav ar tām iepazīstīšas vai nav lasījušas šo instrukciju. Elektroierīces ir bīstamas, ja tās liec nekompetenti lietotāji.

Elektroierīcēm jābūt labā tehniskā stāvoklī. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav nobīdījušas, nesaskaras, nav bojātu daļu, kā arī pievērsiet uzmanību citiem faktoriem, kas var ietekmēt elektroierīces lietošanu.

e. Pirms elektroierīces lietošanas visi bojāumi ir jānovērš. Daudzu nelaimes gadījumu cēlonis ir neapmierinošs elektroierīces tehniskais stāvoklis.

Griešanas instrumentiem ir jābūt asiem un tīriem.

Pareizi apkotti griešanas instrumenti ar asām malām ieķersies retāk un ir vieglāk vadāmi.

f. Izmantojet elektroierīci, piederumus, uzgaļus utt. atbilstoši lietošanas instrukcijai un elektroierīces noteiktajam veidam, nemot vērā darba apstākļus un izpildīmā darba prasības.

Lietojot elektroierīci tam neparedzētam mērķim, var rasties riska situācija.

5. Apkope

a. Elektroierīces apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts meistars, izmantojot oriģinālus rezerves daļas un piederumus.

Tādējādi tiks nodrošināts elektroierīces darbināšanas drošums.

UZMANĪBU!

Bērniem un nespējīgām personām jāatrodas drošā attālumā.

Instrumenti, ko nelietojat, ir jāuzglabā bērniem un nespējīgām personām nepieejamā vietā.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI, KAS IR KOPĪGI SLIPĒŠANAS VAI ABRAZĪVĀS GRIEŠANAS DARBĪBĀM

- a. Šo elektroierīci ir paredzēts izmantot kā slīpmašīnu un griešanas instrumentu. Izslasiet visus šai elektroierīcei minētos brīdinājumus par drošību, norādījumus, ilustrācijas un tehniskos datus.

Visu turpmāk minēto norādījumu neievērošana var izraisīt strāvas triecienu, ugunsgrēku un/vai nopietnu ievainojumu.

- b. Ar šo elektroierīci nav ieteicams veikt, piemēram, abrazīvu slīpēšanu, tūrišanu ar stieplu suku vai pulēšanu.

Darbības, kurām elektroierīce nebija paredzēta, var radīt riska situāciju un izraisīt ievainojumu.

- c. Nelietojiet piederumus, kurus instrumenta ražotājs nav šim nolikam izstrādājis un ieteicis. Tikai tas, ka piederumu var piestiprināt pie elektroierīces, negarantē tā drošu darbināšanu.

- d. Piederuma nominālajam griešanās ātrumam ir jābūt vismaz vienādām ar maksimālo griešanās ātrumu, kas norādīts uz elektroierīces.

Piederumi, kuri griešanās ātrums pārsniedz nominālo vērtību, var salūzt un to gabali var aizlidot uz visām pusēm.

- e. Piederuma ārējam diametram un biezumam ir jābūt atbilstošiem elektroierīces nominālajai jaudai.

Nepareiza izmēra piederumiem nevar nodrošināt atbilstošus aizsargus vai kontroli.

- f. Rīpu, atloku, atbalsta paliktu vai jebkādu citu piederumu tapnū izmēram ir pareizi jāatbilst elektroierīces vārpstai.

Piederumi ar elektroierīces montāžas aprīkojumam neatbilstošiem tapniem kļūs nelīdzsvaroti, pārāk specīgi vibrē un var izraisīt kontroles zaudēšanu pār ierīci.

- g. Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet piederumu, piemēram, lai atrastu slīpīpu atlūzušos galbus un plaisas, atbalstu paliktna plaisas, plīsums vai pārmēriku nodilumu, stieplu sukas valīgās vai ieplīsušās stieples. Ja elektroierīcei varētu piederuma ir nokritis, pārbaudiet to, lai atrastu iespējamos bojājumus, vai piestipriniet nebojātu piederumu. Pēc piederuma apskates un uzstādīšanas vērsiet rotējošo piederumu prom no sevis un tuvumā esošajiem, pēc tam vienu minūti ieslēdziet elektroierīci ar maksimāliem apgrizieniem bez slodzes. Šī testa laikā bojātie piederumi parasti salūzīs.

- h. Lietojiet individuālās aizsardzības aprīkojumu. Atkarībā no lietojuma izmantojiet sejas masku, slēgtā vai valēja tipa aizsargbrilles. Ja nepieciešams, lietojiet putekļu masku, dzirdes aizsarglīdzekļus, aizsargeimuds un darba priekšķautu, kas spēj apturēt mazus abrazīvus vai sagatavēt fragmentus. Acu aizsarglīdzekļiem ir jāņovērš dažādu darbu izpildes laikā radušos lidojošu grūžu iekļūšana acis. Putekļu maskai vai respiratoram ir jāfiltrē jūsu darba rezultātā radušās putekļu daļīnas. Spēcīga trokšņa ilgstoša iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.

- i. Visām personām jābūt drošā attālumā no darba zonas. Ikvienai personai, kura ienāk darba zonā, ir jālieto individuālās aizsardzības aprīkojums.

Sagataves gabali vai salūzušais piederums var aizlidot un izraisīt ievainojumus darba zonas tuvumā.

- j. Veicot darbus, kuru laikā elektroierīces griezējinstrumenti var saskarties ar slēptiem elektībra vadiem vai paša vadu, satveriet elektroierīci tikai aiz izolētajām daļām.

Griezējinstrumentam saskartoties ar sprieguma vadu, šīs elektroierīces metāla daļas var tikt pakļautas spriegumam, un ierīces operators var saņemt strāvas triecienu.

- k. Novietojiet vadu drošā attālumā no rotējoša piederuma. Ja zaudēsiet kontroli, vads var tikt pārgriezts vai aizķerties, un jūsu plauksta vai visa roka var tikt ierauta rotējošā piederumā.

- l. Nekādā gadījumā nenolieciet elektroierīci, kamēr piederums nav pilnībā pārtraucis griezties.

Rotējošais piederums var aizķerties virsmā un izraud elektroierīci no rokām.

- m. Nedarbiniet elektroierīci, kamēr to pārnēsājat, turot pie sevis.

Rotējošais piederums var nejauši saskarties ar jūsu apgērbu un var tikt pievilkts pie kermeņa.

- n. Regulāri tīriet elektroierīces ventilācijas atveres. Motora ventilators iesūks putekļus korpusā, un metāla putekļu pārmērīga uzkrašanās var radīt elektriskās strāvas trieciena risku.

- o. Nedarbiniet elektroierīci uzliesmojošu materiālu tuvumā.

Dzirksteles var izraisīt šo materiālu aizdegšanos.

- p. Nelietojiet piederumus, kuriem ir nepieciešams šķidrs dzessēšanas līdzeklis. Ūdens vai citu šķidru dzessēšanas līdzekļu izmantošana var izraisīt strāvas triecienu, kas var būt nāvējošs.

ATSIKIENS UN AR TO SAISTĪTIE BRĪDINĀJUMI

Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz saspiesu vai ieķērūs rotējošu rīpu, atbalsta paliktni, suku vai jebkuru citu piederumu. Saspiešana vai ieķeršanās izraisa rotējošā piederuma pēķšņu apstāšanos, kas savukārt izraisa nekontrolētās elektroierīces strauju kustību pretēji piederuma griešanās virzienam saķeres vieta.

Piemēram, ja abrazīvā rīpa ir ieķerta vai saspista sagatavē, saķeres vietā ieejošā rīpas malā var iegriezties materiāla virsmā, tādējādi rīpa strauji pārvietosies uz augšu vai ārā. Atkarībā no rīpas griešanās virzienam saķeres vietā rīpa var strauji pārvietoties lietojotā vai pretējā virzienā. Šādos apstākļos abrazīvās rīpas var ari salūzt.

Atsitiens ir elektroierīces nepareizas lietošanas un/vai nepareizu darba procedūru vai apstākļu rezultāts, ko var noverst, ievērojot turpmāk norādītos atbilstošus piesardzības pasākumus.

- a. Stingri turiet elektroierīci un nostājieties tādā pozā, lai kermenis un roka varētu pretoties atsitienu spēkam. Vienmēr lietojiet papildu rokturi, ja tāds ir, lai maksimāli kontrolētu atsitienu vai griezes momenta reakciju palaides laikā.

Ja ir ievēroti atbilstoši piesardzības pasākumi, operators var kontrolēt griezes momenta reakcijas vai atsitienu spēku.

- b. Nekādā gadījumā nenovietojiet roku pie rotējoša piederuma. Piederums var tikt atsviests pret jūsu roku.

- c. Nestāvēt tur, kur elektroierīce pārvietosies atsitiena gadījumā.

Atsitiens raidīs instrumentu pretēji rīpas griešanās virzienam saķeres vietā.

- d. Sevišķi uzmanīgi apstrādājiet stūrus, asas malas u. tml. Nepielaujiet piederuma krafišanos un ieķeršanos. Stūri, asas malas vai kratišanās parasti izraisa rotējošā piederuma ieķeršanos, radot kontroles zudumu vai atsītienu.
- e. Nepiestipriniet kokgriešanas asmeni ar zāga kēdi vai zobotu zāga asmeni.

Šādi asmeņi bieži izraisa atsītienu un kontroles zaudēšanu.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI, KAS IR SPECIFISKI SLĪPĒŠANAS UN ABRAZĪVĀS GRIEŠANAS DARBĪBĀM

- a. Izmantojiet tikai jūsu elektroierīcei ieteiktos ripu tipus un izvēlētajai ripai izstrādāto noteiktu aizsargu. Elektroierīciei neparedzētajām ripām nav iespējams nodrošināt adekvātu aizsargu, un to lietošana nav droša.
- b. Aizsargam ir jābūt kārtīgi piestiprinātām pie elektroierīcēm un uzstādītām tām, lai nodrošinātu maksimālu drošību, un pret operatoru būtu vērsta ripas vismazākā daļa.

Aizsargs palīdz operatoru aizsargāt pret salūzušās ripas gabaliem, nejaūšu pieskaršanos ripai un dzirkstelēm, kas var izraisīt apģērba aizdegšanos.

- c. Slīripas ir jāzīmanto tikai paredzētajiem lietojumiem. Piemēram: neslīpējiet ar griešanas ripas malu.

Abrazīvās griešanas ripas ir paredzētas perifēriskai slīpēšanai, šīm ripām pielietotie sānu spēki var izraisīt to saplīšanu.

- d. Vienmēr lietojiet nebojātus ripas atlokus, kuru izmērs un forma atbilst izvēlētajai ripai. Atbilstoši ripas atluki atbalsta ripu, samazinot ripas salūšanas risku. Griešanas ripu atluki var atšķirties no slīripu atlokiem.
- e. Nelietojiet lielāku elektroierīču nodilušās ripas.

Lielākai elektroierīcei paredzētā ripa nav piemērota mazāka instrumenta lielākam ātrumam un var saplīst.

PAPILDU DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI, KAS IR SPECIFISKI ABRAZĪVĀS GRIEŠANAS DARBĪBĀM

- a. Nepielaujiet griešanas ripas iestrēšanu un nespiediet pārāk spēcīgi. Nemēģiniet griezt parak dzīļi. Ripas pakļaušana pārmēriņai spriedzei palielina slodzi, ripas sagriešanās vai ieķeršanās griezumā iespēju, kā arī atsītienā vai ripas salūšanas risku.
- b. Nenostājieties vienā līnijā ar rotējošo ripu vai aiz tās. Kad darbināšanas laikā ripa virzās prom no jums, iespējamais atsītiens var rotējošo ripu un elektroierīci raidīt tieši jūsu virzienā.

- c. Kad ripa ir iestrēgusi vai jebkāda iemesla dēļ griešana ir pārtraukta, izslēdziet elektroierīci un turiet to nekustīgu, līdz ripa pilnībā pārtrauc griezties. Nekādā gadījumā nemēģiniet izņemt rotējošu griešanas ripu no griezuma, jo var notikt atsītieni. Noskaidrojiet ripas iestrēgšanas cēloni un novērsiet to.

- d. Neturpiniet griešanu, ja griešanas ripa atrodas sagatavē. Ľaujiet sasniegt ripas maksimālo griešanās ātrumu, pēc tam uzmanīgi vēlreiz ievietojiet to griezuma.

Ripa var iestrēgt, izraudties vai atsīties, ja elektroierīci atkārtoti iedarbināt sagatavē.

- e. Atbalstiet panelus vai pārāk liela izmēra sagatavi, lai minimizētu ripas iestrēgšanas un atsītiena risku. Lielā izmēra sagataves mēdz ieliekties no sava svara. Atbalsti ir jānovieto zem sagataves pie griešanas līnijas, kā arī sagataves malām ripas abās pusēs.

- f. Esiet sevišķi uzmanīgi, veicot „iezāgēšanu virsmaš vidū” esošās sienās vai citās nepārskatāmās vietais.

Izvirzītā ripa var sagriezt gāzes vai ūdens cauruļvadus, elektriskos vadus vai priekšmetus, kas var izraisīt atsītienu.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI DISKA SLĪPMAŠINAS LIETOŠANĀ

- Nekādā gadījumā nedarbiniet šo elektroierīci bez piestiprināta ripas aizsarga.
- Pārliecīnieties, ka uz ripas norādītais ātrums ir vienāds vai lielāks ar slīpmašīnas darba ātrumu. Izmantojiet tikai tādas slīripas ar ieliekto centru, kuru nominalais griešanās ātrums ir vismaz 80 m/s.
- Pārliecīnieties, ka ripas diametrs ir savietojams ar slīpmašīnu, un ripa atbilst vārpstai.
- Abrazīvā materiāla ripas ir nepieciešams uzglabāt un lietot uzmanīgi saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Pirms lietošanas pārbaudiet slīripu ar ieliekto centru, nelietojiet salūzušus, ieplīsušus vai citādi defektīvus izstrādājumus.
- Vienmēr stingri turiet elektroierīces korpusa rokturi un sānu rokturi. Pretēja gadījumā pretspēks var izraisīt neprecīzu un pat bīstamu darbību.
- Neslīpējiet malas ar griešanas ripu.
- Nelietojiet atsevišķus pārejas ieliktnus vai adapterus, lai pielāgojtu abrazīvās ripas ar liela izmēra atveri.
- Ripa kādu laiku turpina griezties pēc instrumenta izslēgšanas.

TEHNISKIE DATI

| Modelis | G18UDY | G23UCY | G23UDY |
|---|------------------------|------------------------|--------|
| Sriegums (atbilstoši reģioniem)* ¹ | 230 V | | |
| Ieejas jauda* ¹ | 2600 W | 2400 W | 2600 W |
| Nominālais ātrums | 8500 min ⁻¹ | 6600 min ⁻¹ | |
| Ripa | Ārējais diam. | 180 mm | 230 mm |
| | Atveres diam. | 22,23 mm | |
| | Biezums | 6 mm | |
| | Aploces ātrums | 80 m/s | |
| Svars* ² | 6,4 kg | 6,6 kg | |

*¹ Noteikti skatiet izstrādājuma tehnisko datu plāksnītē, jo atsevišķos reģionos dati var tikt mainīti.

*² Svars: Atbilstoši EPTA procedūrai 01/2003

Elektroniskā vadība

Slīpmašīna ir aprīkota ar elektronisko vadību, kas nodrošina:

- laidenu iесlēgšanu.
- Aizsardzība pret atkārtotu iесlēgšanu pie nulles sprieguma

Aizsardzības funkcija pret atkārtotu iесlēgšanu pie nulles sprieguma novērš ierīces atkārtotu iесlēgšanu pēc tam, kad darbināšanas laikā īslaicīgi pārtrūkst barošana.

STANDARTA PIEDERUMI

Uzgriežņu atslēga 1

Sānu rokturis 1

Sešstūra uzgriežņu atslēga 1

Slīpripas ar ielieku centrū nav iekļauti kā standarta piederumi.

Standarta piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

LIETOJUMI

- Grātes noņemšana no lējumiem, kā arī dažāda veida tērauda, bronzas un alumīnija materiālu un lējumu tīrapstrāde.
- Metināto daļu vai ar griezējdegli griezto daļu slīpēšana.
- Sintētisko sveķu, šīferu, kieģeļu, marmora utt. slīpēšana.
- Ar sintētiskām šķiedrām stiegrotā betona, akmens, kieģeļu, marmora un līdzīgu materiālu griešana.

PIRMS DARBINĀŠANAS

1. Barošanas avots

Pārliecībīties, ka izmantojamais barošanas avots atbilst izstrādājuma tehnisko datu plāksnē norādītajām barošanas avota prasībām.

UZMANĪBU!

Nedarbīniet ierīci, kas pieslēgta pie līdzstrāvas barošanas avota, motora ģeneratora, būstera vai jebkāda cita sprieguma pārveidotāja. Tā var ne tikai bojāt slīpmašīnu, bet arī izraisīt negādījumus.

2. Barošanas slēdzis

Pārliecībīties, ka barošanas slēdzis ir IZSLĒGTĀ stāvoklī. Ja kontaktaksa tiek iesprausta kontaktilgzdā, kamēr barošanas slēdzis ir IESLĒGTĀ stāvoklī, elektroierīce uzeiz sāk darboties un var izraisīt nopietnu negādījumu.

3. Pagarinātājs

Ja darba vieta ir tālu no barošanas avota, izmantojet pagarinātāju, kam ir pietiekams resnumis un nominālā jauda. Pagarinātājam ir jābūt tik īsam, cik tas praktiski iespējams.

4. Ripes aizsarga uzstādīšana un regulēšana

Ripas aizsargs ir aizsargātie ievainojuma novēšanai, ja darbināšanas laikā saplist slīpirpa ar ielieku centrū. Pirms slīpēšanas sākšanas pārliecībīties, ka aizsargs ir pareizi uzstādīts un piestiprināts.

[Ripas aizsarga uzstādīšana un regulēšana] (2. att.)

- Atvāziet sviru un ievietojet ripas aizsarga fiksācijas tapu, to savietojot vienā līnijā ar uzstādīšanas vietas pretejām plakanajām virsmām.
- Pēc tam pagrieziet ripas aizsargu vēlamajā (lietošanas) stāvoklī.
- Aizveriet sviru un noslēdziet to. Ja un kad nepieciešams regulēt, pievelciet vai atbrīvojiet skrūvi.
- Ja svira neukstās vienmērīgi, nedaudz ieellojiet slīdošo daļu starp montāžas skavu un sviru.
- Fiksējiet ripas aizsargu nepieciešamajā stāvoklī, lai savietotu ripas aizsarga uzstādīšanas tapu un uzstādīšanas vietas pretejās plakanās virsmas (tādā stāvoklī, kādā tiek ievietots ripas aizsargs), taču nelietojiet to.
- 5. Pārliecībīties, ka izmantsiet pareiza tipa slīpripu ar ielieku centrū, kurai nav plāsu vai virsmas defektu. Pārliecībīties arī, ka slīpripa ar ielieku centrū ir pareizi uzstādīta un ripas uzgriezinis ir kārtīgi pievilkts, skatiet sadaļu „SLĪPRIPAS AR IELIEKTU CENTRU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA“.

6. Izmēģinājuma darbināšana

Pirms lietošanas pārliecībīties, ka abrazīvie izstrādājumi ir pareizi uzstādīti un pievilkti, un drošā stāvoklī 30 sekundes darbiniet instrumentu bez slodzes, nekavējoties pārtrauciet, ja ir būtiska vibrācija vai konstatēti citi defekti.

Šādā gadījumā pārbaudiet ierīci, lai noteiku cēloni.

7. Pārbaudiet vārpstas bloķēšanas mehānismu

Pārliecībīties, ka vārpstas bloķētājs ir atslēgts, pirms elektroierīces ieslēgšanas divas vai trīs reizes nospiežot spiedpogu (skatiet 1. att.).

8. Sānu roktura piestiprināšana

Pieskrūvējiet sānu rokturi pie reduktora vāka.

9. Ievērojiet piesardzību, kad lietojat metināšanas aprīkojuma tuvumā

Kad slīpīpu lietojat tuvu metināšanas aprīkojumam, griešanās ātrums var kļūt nestabils. Nelietojet slīpmašīnu pie metināšanas aprīkojuma.

SLĪPMAŠĪNAS PRAKTIKAIS LIETOJUMS

1. Spiediens

Lai paildzinātu ierīces kalpošanas laiku un nodrošinātu augstākās kvalitātes pārklājumu, loti svarīgi ir ne pārslīpību ierīci, spiežot pārāk spēcīgi. Vairumā gadījumu efektīvi slīpēšanai pietiek ar pašas ierīces svaru. Pārmērīgs spiediens samazinās griešanās ātrumu, paslīktinās virsmas kvalitāti, turklāt pārslodze var saīsināt ierīces kalpošanas laiku.

2. Slīpēšanas leņķis

Nelietojet visu virsmu slīpīpīai ar ieliektu centru, lai slīpētu materiālu. Kā parādīts 3.att., ierīce ir jātur 15–30° leņķi, lai slīpīpas ar ieliektu centru ārējā mala optimālā leņķi saskartos ar materiālu.

3. Lai nepielautu, ka jaunā slīpīpa ar ieliektu centru iegriežas sagatavē, slīpēšanas sākumā operatoram slīpīmašīna ir jāpavels pa sagatavi pret sevi (3.att. B virziens). Kad slīpīpas ar ieliektu centru vadošā mala ir pietiekami nodilusi, var slīpēt jebkurā virzienā.

4. Slēdza darbība

IESLĒGŠĀNA: Nospiediet fiksēšanas pogu uz priekšu, pēc tam nospiediet pārlēgsviru.

Lai lietotu ilgošo, nospiediet pārlēgsviru. Pārlēgsvira tiek bloķēta, vēlreiz uz priekšu nospiežot fiksēšanas pogu.

IZSLEĢĀNA: Nospiediet un atbrīvojiet pārlēgsviru. Kad ir aktivizēta aizsardzības funkcija pret atkārtoto ieslēgšanu pie nulles sprieguma, iestatiet barošanas slēdzi IZSLEĢTĀ stāvokli un gaidiet vienu sekundi vai ilgāk, pirms atkal ieslēgsiet elektroīrci.

5. Piesardzības pasākumi uzreiz pēc darba pabeigšanas Pēc ierīces izslēgšanas nerollejiet to, kamēr slīpīpa ar ieliektu centru nav pilnībā pārtraukusi griezties. Šāda piesardzība ne tikai novērsīs nopietnus negadījumus, bet arī samazinās ierīčē iekļuvušo putekļu un metāla skaidu daudzumu.

UZMANĪBU!

- Pārliecinieties, ka sagatave ir pareizi atbalstīta.
- Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav aizsprostotas, strādajot putekļainā vietā.

Ja ir nepieciešams nofīrt putekļus, vispirms atvienojiet instrumentu no elektrotīkla rozes (lietojiet nemetāliskus priekšmetus) un nebojājiet iekšējās daļas.

- Pārliecinieties, ka dzirksteles darba laikā nerada ievainojumu gūšanas vai viegli uzliesmojošu vielu aizdegšanās risku.
- Vienmēr lietojiet acu un dzirdes aizsarglīdzekļus.

Kad nepieciešams, lietojiet arī citus aizsarglīdzekļus, piemēram, putekļu masku, cimdus, ķiveri un priekšautu.

Šaubu gadījumā lietojiet aizsargaprīkojumu.

• Kad ierīci nelietojet, atvienojiet barošanas avotu.

SLĪPRIPAS AR IELIEKTU CENTRU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA

UZMANĪBU!

Lai novērstu nopietnu negadījumu, noteikti IZSLĒDZIET ierīci un atvienojiet ierīces kontaktāku no kontaktligzdas.

1. Montāža (1.att.)

- a. Apgrizez ierīci otrādi, lai vārpsta būtu vērsta uz augšu.
- b. Uzstādiet ripas paplāksni uz vārpstas.
- c. Novietojiet slīpīpas ar ieliektu centru izvirzīto daļu uz ripas paplāksnai.
- d. Pievelciet ripas uzgriezni uz vārpstas.
- e. Iespraudiet spiedpogu, lai novērstu vārpstas griešanos, un ar komplektā iekļauto uzgriežņu atslēgu pievelciet ripas uzgriezni, kā parādīts 1.att.

2. Demontāža

Pretējā secībā izpildiet iepriekš minētās darbības.

UZMANĪBU!

- Pārliecinieties, ka slīpīpa ar ieliektu centru ir stingri uzstādīta.
- Pārliecinieties, ka spiedpoga ir atslēgta, pirms elektroīrces ieslēgšanas spiedpogu nospiežot divas vai trīs reizes.

APKOPE UN APSKATE

1. Ripas ar ieliektu centru apskate

Pārliecinieties, ka slīpīpa ar ieliektu centru nav plaisu vai virsmas defektu.

2. Nostiprinātājskrūju apskate

Regulāri apskatiet visas nostiprinātājskrūves un pārliecinieties, ka tās ir pieņemti pievilktais. Ja kāda skrūve ir valīga, nekavējoties to pievelciet. Pretējā gadījumā var rasties nopietna bīstamība.

3. Ogles suku apskate (4.att.)

Motora tiek izmantotas ogles sukas, kas ir patēriņamas daļas. Kad tās ir nodilušas viss pievienojas „maksimālajam pieļājamam nodiluma līmenim“, tas var izraisīt motora darbības kļūmes. Kad ierīce ir apriktota ar automātiskās apturēšanas ogles suku, motors tieks automātiski apturēts.

Šādā gadījumā norādīt abas ogles sukas pret jaunām, kurām ir tāds pats numurs kā norādīts attēlā. Ogles sukām vienmēr ir jābūt tirīm un jānorādīšķina to brīva slīdešana suku turētājos.

4. Ogles suku nomaiņa (5.att.)

<Demontāža>

- a. Atbrīvojiet sukas vāku fiksējošo D4 vītnoto skrūvi un noņemiet sukas vāku.
- b. Ar papildu sešstūra uzgriežņu atslēgu vai mazu skrūvgriezi pievelciet ogles suku turošās atsperes malu. Atbrīvojiet atsperes galu virzienā uz āru no sukas turētāja.
- c. Atvienojiet ogles sukas savienotājvada galu no sukas turētāja izvadu paneļa, pēc tam izņemiet ogles suku no turētāja.

<Montāža>

- a. Iespraudiet ogles sukas savienotājvada galu sukas turētāja izvadu paneļi.
- b. Ievietojiet ogles suku turētājā.
- c. Ar papildu sešstūra uzgriežņu atslēgu vai mazu skrūvgriezi ievietojiet atsperes galu atpakaļ ogles sukas augšdaļā.

d. Uzlieciet aizmugurējo vāku un pievelciet D4 vītnoto skrūvi.

5. Motora apkope

Motora tinumi ir elektroinstrumenta „sirds”. Nodrošiniet, lai tinumi netiku bojāti un/vai nesamirkstu ar ēļu vai ūdeni.

6. Rezerves daļu saraksts

UZMANĪBU!

Hikoki elektroierīču remonts, modifikācija un apskate ir jāveic

Motora pilnvarotā servisa centrā.

Šīs detaļu saraksts noderēs, ar instrumentu to iesniedzot Hikoki pilnvarotā servisa centrā, lai veiktu remontu vai citus tehniskās apkopes darbus.

Elektroierīču darbināšanas un apkopes laikā ievērojiet katras valsts drošības noteikumus un standartus.

MODIFIKĀCIJAS

Hikoki elektroierīces pastāvīgi tiek uzlabotas un modifīcētas jaunāko tehnoloģisko sasniegumu iekļaušanai.

Tādējādi dažas detaļas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

PIEZĪME

Sakarā ar Hikoki pastāvīgo pētījumu un izstrādes programmu šeit norāditie tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Informācija par troksni un vibrāciju

Izmērītās A-izsvaroatais skaņas spiediena līmenis: 100 dB (A)

Izmērītās A-izsvaroatais skaņas spiediena līmenis: 89 dB (A)

Nenoteiktība KpA: 3 dB (A).

Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

Atbilstoši EN60745 noteiktās vibrācijas kopējās vērtības (trīsasu vektoru summa).

Virsmas slīpēšana:

Vibrācijas vērtība ah, AG = 4,5 m/s²

Nenoteiktība K = 1,5 m/s²

Paziņotā vibrācijas kopējā vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta testa metodi, un to var izmantot instrumentu salīdzināšanai.

To var izmantot arī iedarbības sākotnējam izvērtējumam.

BRĪDINĀJUMS

- Elektroierīces faktiskās lietošanas laikā radušās vibrācijas līmenis var atšķirties no paziņotās kopējās vērtības atkarībā no ierīces lietošanas veida.
- Nosakiet operatori aizsardzības pasākumus, kas pamatojas uz iedarbības aprēķinu lietošanas faktiskos apstākļos (ņemot vērā visus darbināšanas cikla posmus, piemēram, ierīces izslēgšana, tās darbība tukšgaitā, kā arī palaides laiks).

- Informācija par barošanas sistēmu ar nominālo spriegumu 230 V~

Nelabvēlīgos ierīces pieslēguma apstākļos pie elektrotīkla šī elektroierīce var izraisīt īslaicīgus sprieguma kritumus vai traucējošas sprieguma svārstības.

Šī elektroierīce ir paredzēta pieslēgšanai pie elektrotīkla ar maksimālo pieļaujamo sistēmas pilno pretestību Z_{MAX} 0,23 omi lietotāja elektrotīkla pieslēguma vietā (elektrotīkla sadales kārba).

Lietotājam ir jānodrošina, ka šī elektroierīce ir pieslēgta tikai pie iepriekš minētajām prasībām atbilstošas elektrosistēmas.

Ja nepieciešams, lietotājs var vērsties vietējā elektroapgādes uzņēmumā, lai uzzinātu par sistēmas pilno pretestību pieslēguma vietā.

| DETAĻAS NR. | DETAĻAS NOSAUKUMS | SKAITS |
|-------------|---|--------|
| 1 | BLĪVES NOSTIPRINĀŠANAS SEŠST. GALVAS SKRŪVE M5 × 14 | 2 |
| 2 | ATSPERPAPLĀKSNE M5 | 2 |
| 3 | PASVĪTNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D5 × 3 | 4 |
| 4 | SPIEDPOGA | 1 |
| 5 | ATSPERE | 1 |
| 6 | REDUKTORA VĀKA BLOKS(IESK. 4, 5, 17, 43, 44) | 1 |
| 7 | SPECIĀLS UZGRIEZNIS M10 | 1 |
| 8 | BLĪVGREDZENS | 1 |
| 9 | FILCA BLĪVE | 1 |
| 10 | LODIŠU GULTNIS 6301VVCMPS2L | 1 |
| 11 | GUMIJAS GREDZENS (B) | 1 |
| 12 | GULTNA VĀKS (A) | 1 |
| 13 | ENKURS 220V-230V | 1 |
| 13 | ENKURS 240V | 1 |
| 14 | VENTILATORA VADOTNE | 1 |
| 15 | SEŠST. GALVAS PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE D5 | 2 |
| 16 | STATORS 230V-240V | 1 |
| 17 | FILCA PAPLĀKSNE | 1 |
| 18 | SĀNA ROKTURIS | 1 |
| 19 | SPROSTGREDZENS VĀRPSTAI D10 | 1 |
| 20 | SAVIENOTĀJA VĀCINŠ | 1 |
| 21 | SAVIENOJUMA AMORTIZATORS | 4 |
| 22 | SAVIENOTĀJS | 1 |
| 23 | IELIKTNIS | 1 |
| 24 | SKRŪVE METĀLAM M5 × 10 | 2 |
| 25 | GULTNA VĀKS (B) | 1 |
| 26 | LODIŠU GULTNIS 6302VVCMPS2L | 1 |
| 27 | FILCA BLĪVE (B) | 1 |
| 28 | VĀRPSTA | 1 |
| 29 | BLĪVE | 1 |
| 30 | BLĪVSLĒGS | 1 |
| 31 | SEŠST. GALVAS SKRŪVE (AR ATLOKU) M5 × 16 | 4 |
| 32 | UZLĪME | 1 |
| 33 | MONTĀŽAS TAPA | 1 |
| 34 | SVIRA | 1 |
| 35 | SKRŪVE M8 × 22 | 1 |
| 36 | ATSPERPAPLĀKSNE M8 | 1 |

| DETAĻAS NR. | DETAĻAS NOSAUKUMS | SKAITS |
|-------------|-------------------------------------|--------|
| 37 | MONTĀŽAS SKAVA | 1 |
| 38 | SPROSTGREDZENS (E TIPI) D5 VĀRPSTAI | 1 |
| 39 | RIPAS AIZSARGA BLOKS (IESK. 32-38) | 1 |
| 40 | RIPAS PAPLĀKSNE | 1 |
| 41 | RIPAS AR IELIEKTU CENTRU 180MM | 1 |
| 42 | RIPAS UZGRIEZNIS NUT M14 × 2 | 1 |
| 43 | GREDZENBLĪVE | 1 |
| 44 | FIKSĒŠANAS TAPA | 1 |
| 45 | ATDURIS (C) | 1 |
| 46 | ZOBPĀRVADS | 1 |
| 47 | PUTEKĻU BLĪVE | 1 |
| 48 | LODIŠU GULTNIS 6000VVCMPS2L | 1 |
| 49 | GULTNA IELIKTNIS | 1 |
| 50 | KORPUSS (IESK. 49) | 1 |
| 51 | SUKAS VĀKS | 1 |
| 52 | PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4 | 8 |
| 53 | OGLES SUKA | 2 |
| 54 | SUKAS TURĒTAJS | 2 |
| 55 | ROKTURIS (B) | 1 |
| 56 | ROKTURA AMORTIZATORS | 1 |
| 57 | GREDZENBLĪVE | 1 |
| 58 | GREDZENBLĪVE | 1 |
| 59 | Hikoki UZLĪME | 1 |
| 60 | SUKAS VĀKS | 1 |
| 61 | TEHNISKO DATU PLĀKSNE | 1 |
| 62 | PIEVADS 270L | 1 |
| 63 | SAVIENOTĀJS 50091 | 1 |
| 64 | SAVIENOTĀJS 50092 | 2 |
| 65 | KONTROLIERA SLĒDZIS 250V | 1 |
| 66 | PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4 | 2 |
| 67 | VADA SKAVA | 1 |
| 68 | ROKTURIS (A) | 1 |
| 69 | CAURULĪTE (D) | 2 |
| 70 | VADA AIZSARGUZMAVA D10.7 | 1 |
| 70 | VADA AIZSARGUZMAVA | 1 |
| 71 | VADS | 1 |
| 501 | UZGRIEŽNU ATSLĒGA | 1 |

| DETAĻAS NR. | DETAĻAS NOSAUKUMS | SKAITS |
|-------------|---|--------|
| 1 | BLIVES NOSTIPRINĀŠANAS SEŠST. GALVAS SKRŪVE M5 x 14 | 2 |
| 2 | ATSPERPAPLĀKSNE M5 | 2 |
| 3 | PAŠVITNOTĀJSKRŪVE(AR ATLOKU) D5 x 35 | 4 |
| 4 | SPIEDPOGA | 1 |
| 5 | ATSPERE | 1 |
| 6 | REDUKTORA VĀKA BLOKS(IESK. 4, 5, 17, 43, 44) | 1 |
| 7 | SPECIĀLS UZGRIEZIS M10 | 1 |
| 8 | BLĪVGREDZENS | 1 |
| 9 | FILCA BLĪVE | 1 |
| 10 | LODIŠU GULTNIS 6301VVCMPS2L | 1 |
| 11 | GUMIJAS GREDZENS (B) | 1 |
| 12 | GULTNA VĀKS (A) | 1 |
| 13 | ENKURS | 1 |
| 14 | VENTILATORA VADOTNE | 1 |
| 15 | SEŠST. GALVAS PAŠVITNOTĀJSKRŪVE D5 x 75 | 2 |
| 16 | STATORS | 1 |
| 17 | FILCA PAPLĀKSNE | 1 |
| 18 | SĀNA ROKTURIS | 1 |
| 19 | SPROSTGREDZENS VĀRPSTAI D10 | 1 |
| 20 | SAVIENOTĀJA VĀCIŅŠ | 1 |
| 21 | SAVIENOJUMA AMORTIZATORS | 4 |
| 22 | SAVIENOTĀJS | 1 |
| 23 | IELIKTNIS | 1 |
| 24 | SKRŪVE METĀLAM M5 x 10 | 2 |
| 25 | GULTNA VĀKS (B) | 1 |
| 26 | LODIŠU GULTNIS 6302VVCMPS2L | 1 |
| 27 | FILCA BLĪVE (B) | 1 |
| 28 | VĀRPSTA | 1 |
| 29 | BLĪVE | 1 |
| 30 | BLIVSLĒGS | 1 |
| 31 | SEŠST. GALVAS SKRŪVE (AR ATLOKU) M5 x 16 | 4 |
| 32 | UZLĪME | 1 |
| 33 | MONTĀZĀS TAPA | 1 |
| 34 | SVIRA | 1 |
| 35 | SKRŪVE M8 x 22 | 1 |
| 36 | ATSPERPAPLĀKSNE M8 | 1 |
| 37 | MONTĀZĀS SKAVA | 1 |

| DETAĻAS NR. | DETAĻAS NOSAUKUMS | SKAITS |
|-------------|---------------------------------------|--------|
| 38 | SPROSTGREDZENS (E TIPI) D5 VĀRPSTAI | 1 |
| 39 | RIPAS AIZSARGA BLOKS | 1 |
| 40 | RIPAS PAPLĀKSNE | 1 |
| 41 | RIPAS AR IELIEKTU CENTRU 230MM A24R | 1 |
| 42 | RIPAS UZGRIEZIS NUT M14 x 2 | 1 |
| 43 | GREDZENBLĪVE | 1 |
| 44 | FIKSĒŠANAS TAPA | 1 |
| 45 | ATDURIS (C) | 1 |
| 46 | ZOBPĀRVADS | 1 |
| 47 | PUTEKLU BLĪVE | 1 |
| 48 | LODIŠU GULTNIS 6000VVCMPS2L | 1 |
| 49 | GULTNA IELIKTNIS | 1 |
| 50 | KORPUSS (IESK. 49) | 1 |
| 51 | SUKAS VĀKS | 1 |
| 52 | PASVITNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4 x 16 | 8 |
| 53 | OGLES SUKA | 2 |
| 54 | SUKAS TURETAJS | 2 |
| 55 | ROKTURIS (B) | 1 |
| 56 | ROKTURA AMORTIZATORS | 1 |
| 57 | GREDZENBLĪVE | 1 |
| 58 | GREDZENBLĪVE | 1 |
| 59 | Hikoki UZLĪME | 1 |
| 60 | SUKAS VĀKS | 1 |
| 61 | TEHNISKO DATU PLĀKSNE | 1 |
| 62 | IEKŠEJAIS VADS 270L | 1 |
| 63 | SAVIENOTĀJS 50091 | 1 |
| 64 | SAVIENOTĀJS 50092 | 2 |
| 65 | KONTROLIERA SLĒDZIS 250V | 1 |
| 66 | PASVITNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4 x 16 | 2 |
| 67 | VADA SKAVA | 1 |
| 68 | ROKTURIS (A) | 1 |
| 69 | CAURULĪTE (D) | 2 |
| 70 | VADA AIZSARGUZMAVA | 1 |
| 71 | VADS | 1 |
| 501 | UZGRIEZĀNU ATSLĒGA | 1 |

| DETAĻAS NR. | DETAĻAS NOSAUKUMS | SKAITS |
|-------------|---|--------|
| 1 | BLIVES NOSTIPRINĀŠANAS SEŠST. GALVAS SKRŪVE M5 x 14 | 2 |
| 2 | ATSPERPAPLĀKSNE M5 | 2 |
| 3 | PAŠVĪTNOTAJSKRŪVE(AR ATLOKU) D5 x 35 | 4 |
| 4 | SPIEDPOGA | 1 |
| 5 | ATSPERE | 1 |
| 6 | REDUKTORA VĀKA BLOKS(IESK. 4, 5, 17, 43, 44) | 1 |
| 7 | SPECIĀLS UZGRIEZNIS M10 | 1 |
| 8 | BLĪVGREDZENS | 1 |
| 9 | FILCA BLĪVE | 1 |
| 10 | LODIŠU GULTNIS 6301VVCMPS2L | 1 |
| 11 | GUMIJAS GREDZENS (B) | 1 |
| 12 | GULTNA VĀKS (A) | 1 |
| 13 | ENKURS 220V-230V | 1 |
| 13 | ENKURS 240V | 1 |
| 14 | VENTILATORA VADOTNE | 1 |
| 15 | SEŠST. GALVAS PAŠVĪTNOTAJSKRŪVE D5 x 75 | 2 |
| 16 | STATORS 230V-240V | 1 |
| 17 | FILCA PAPLĀKSNE | 1 |
| 18 | SĀNA ROKTURIS | 1 |
| 19 | SPROSTGREDZENS VĀRPSTAI D10 | 1 |
| 20 | SAVIENOTAJA VACINS | 1 |
| 21 | SAVIENOJUMA AMORTIZATORS | 4 |
| 22 | SAVIENOTĀJS | 1 |
| 23 | IELIKTNIS | 1 |
| 24 | SKRŪVE METĀLAM M5 x 10 | 2 |
| 25 | GULTNA VĀKS (B) | 1 |
| 26 | LODIŠU GULTNIS 6302VVCMPS2L | 1 |
| 27 | FILCA BLĪVE (B) | 1 |
| 28 | VĀRPSTA | 1 |
| 29 | BLĪVE | 1 |
| 30 | BLĪVSLĒGS | 1 |
| 31 | SEŠST. GALVAS SKRŪVE (AR ATLOKU) M5 x 16 | 4 |
| 32 | UZLĪME | 1 |
| 33 | MONTĀŽAS TAPA | 1 |
| 34 | SVIRA | 1 |
| 35 | SKRŪVE M8 ɻ 22 | 1 |
| 36 | ATSPERPAPLĀKSNE M8 | 1 |

| DETAĻAS NR. | DETAĻAS NOSAUKUMS | SKAITS |
|-------------|---------------------------------------|--------|
| 37 | MONTĀŽAS SKAVA | 1 |
| 38 | SPROSTGREDZENS (E TIPA) D5 VĀRPSTAI | 1 |
| 39 | RIPAS AIZSARGA BLOKS (IESK. 32-38) | 1 |
| 40 | RIPAS PAPLĀKSNE | 1 |
| 41 | RIPAS AR IELIEKTU CENTRUM 230MM A24R | 1 |
| 42 | RIPAS UZGRIEZNIS NŪT M14 x 2 | 1 |
| 43 | GREDZENBLĪVE | 1 |
| 44 | FIKSĒŠANAS TAPA | 1 |
| 45 | ATDURIS (C) | 1 |
| 46 | ZOBPĀRVADS | 1 |
| 47 | PUTEKLU BLĪVE | 1 |
| 48 | LODIŠU GULTNIS 6000VVCMPS2L | 1 |
| 49 | GULTNA IELIKTNIS | 1 |
| 50 | KORPUSS (IESK. 49) | 1 |
| 51 | SUKAS VĀKS | 1 |
| 52 | PAŠVĪTNOTAJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4 x 16 | 8 |
| 53 | OGLES SUKA | 2 |
| 54 | SUKAS TURĒTAJS | 2 |
| 55 | ROKTURIS (B) | 1 |
| 56 | ROKTURA AMORTIZATORS | 1 |
| 57 | GREDZENBLĪVE | 1 |
| 58 | GREDZENBLĪVE | 1 |
| 59 | Hikoki UZLĪME | 1 |
| 60 | SUKAS VĀKS | 1 |
| 61 | TEHNISKO DATU PLĀKSNE | 1 |
| 62 | IEKŠĒJAIS VADS 270L | 1 |
| 63 | SAVIENOTĀJS 50091 | 1 |
| 64 | SAVIENOTĀJS 50092 | 2 |
| 65 | KONTROLIERA SLEÐZIS 250V | 1 |
| 66 | PAŠVĪTNOTAJSKRŪVE(AR ATLOKU) D4 x 16 | 2 |
| 67 | VADA SKAVA | 1 |
| 68 | ROKTURIS (A) | 1 |
| 69 | CAURULITE (D) | 2 |
| 70 | VADA AIZSARGUZMAVA | 1 |
| 71 | VADA AIZSARGIEMAVA | 1 |
| 501 | UZGRIEZNU ATSLĒGA | 1 |

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs ar pilnu atbildību pazīpojam, ka šis izstrādājums atbilst standartiem vai standartizācijas dokumentiem EN60745, EN55014 un EN61000 saskaņā ar Direktīvām 2004/108/EK un 2006/42/EK. Šis izstrādājums atbilst arī RoHS Direktīvai 2011/65/ES.

Uzņēmuma „Hikoki Koki Europe Ltd.” Eiropas standartu nodalas vadītājs ir pilnvarots izveidot tehnisko failu.

Šī deklarācija attiecas uz izstrādājumu ar CE zīmi.

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Vienīgi uz savu atbildību deklarējam, ka šis instruments, kas ir identificēts pēc tipa un specifiskā identifikācijas koda *1), atbilst visām direktīvu *2) un standartu *3) saistītajām prasībām. Tehnisko dokumentāciju *4) skatiet tālāk.

Eiropas standartu pārzinis no Eiropas pārstāvniecības biroja ir pilnvarots sastādīt tehnisko dokumentāciju. Deklarācija ir piemērojama produktam, kuram ir pievienota CE zīme.

| | |
|---|--|
| English EC DECLARATION OF CONFORMITY <p>We declare under our sole responsibility that Disc Grinder, identified by type and specific identification code *1), is in conformity with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3). Technical file at *4) – See below. The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file. The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p> | Nederlands EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT <p>Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Haakse slijpmachine, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode*1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen*2) en normen*3). Technische documentatie bij*4) – zie onder. De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen. Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markering.</p> |
| Deutsch EG-KONFORMITÄTSEKRÄLÄRUNG <p>Wir erklären in allergrößter Verantwortung, dass der durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode*1) identifizierte Winkelschleifer allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien*2) und Normen*3) entspricht. Technische Unterlagen unter*4) – Siehe unten. Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p> | Español DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE <p>Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que la Amoladora angular, identificada por tipo y por código de identificación específico *1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas *2) y de las normas *3). Documentación técnica en *4) – Ver a continuación. El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico. La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.</p> |
| Français DECLARATION DE CONFORMITE CE <p>Nous déclarons sous notre entière responsabilité que la meuleuse, identifiée par le type et le code d'identification spécifique *1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives *2) et des normes *3). Dossier technique en *4) – Voir ci-dessous. Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique. Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.</p> | Português DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE <p>Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Rebabadora, identificada por tipo e código de identificação específico *1), está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das diretrizes *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4) – Consulte abaixo. O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico. A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.</p> |
| Italiano DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE <p>Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la smagliatrice angolare, identificata dal tipo e dal codice identificativo specifico *1), è conforme a tutti i requisiti delle direttive *2) e degli standard *3). Documentazione tecnica presso *4) – Vedere sotto. Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico. La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.</p> | Svenska EG-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFÖRMIGHET <p>Vi förklarar på eget ansvar att denna vinkelslipmaskin, identifierad enligt typ och särskild identifikationskod *1), överensstämmer med alla relevanta krav i direktiven *2) och standarden *3). Teknisk fil enligt*4) – Se nedan. Den europeiska standardansvariga på representationskontoret i Europa är autoriseras att sammanställa den tekniska filen. Denna försäkran gäller för produkten med tillhörande CE-märkning.</p> |
| <p>*1) G23UDY C346275R C353148R G18UDY C346279R C353145R C350640S G23UC C345749R C353146R C349593S</p> <p>*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU</p> <p>*3) EN60745-1:2009+A11:2010 EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013</p> <p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p> <p>Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p> | <p>29. 6. 2018 Naoto Yamashiro European Standard Manager</p> <p>29. 6. 2018 A. Nakagawa A. Nakagawa Corporate Officer</p> |

G23UDY

Diskinis šlifavimo įrankis

Prieš naudodami įrankį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas suprantate.

Naudojimo instrukcijos

Lietuviai k.

Šepečio gaubtas
Šoninės rankenos lizdas
Pastumiamas mygtukas (ašies fiksatorius)
Ašis
Skersinės plokštumos
Disko apsauginis skydas
Disko tarpiklis
Centre idubės diskas
Disko veržlė
Veržliaukštis
Šešiakampis raktas
Šoninė rankena
Fiksavimo mygtukas
Jungiklio svirtelė
Reguliavimo dalis
Sraigtas
Kreipiamasis kaišteliis
Susidėvėjimo riba
Anglinio šepečio Nr.
Paprastas anglinis šepetys
Automatiškai sustabdomas anglinis šepetys
Spyruoklė
Šepečio laikiklis

Simboliai

ĮSPĖJIMAS

Toliau nurodomi ant mašinos naudojami simboliai. Prieš naudodami, įsitikinkite, kad juos suprantate.

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas.

Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

Visada naudokite apsauginius akinius. Skirta tik ES šalims

Neišmeskite elektinių įrankių kartu su buitinėmis atliekomis! Vadovaujantis Europos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jų tvarkymo pagal nacionalinius įstatymus, elektiniai įrankiai, kurių naudojimo trukmė praėjo, turi būti surenkami atskirai ir grąžinami į perdirbimo aplinkai nekenksmingu būdu ištaigą.

Vardinis greitis

Šūkių per minutę skaičius

Kintamoji srovė

II klasės įrankis

Įspėjimas

Volтай

Amperai

Hercai

Vatai

Kilogramai

(Originalios instrukcijos)

BENDRIEJI ELEKTRINIO ĮRANKIO SAUGOS ĮSPĖJIMAI**ĮSPĖJIMAS**

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas.

Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

Pasilikite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

Įspėjimuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia prie elektros tinklo jungiamą (su maitinimo laidu) elektrinį įrankį arba akumuliatoriumi maitinamą (akumuliatorinių) elektrinį įrankį.

1. Darbo vietas sauga

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.

Netvarkingose arba tamsose vietose dažniau nutinka nelaimingų atsitikimų.

- Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pvz., ten, kur yra degių skysčių, duju arba dulkių.

Naudojant elektrinius įrankius, susidaro kibirkštys, kurios gali uždegti dulkes arba dūmus.

- Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite vaikams arba pašalinimams asmenims būti netoliiese.

Jie gali išblaškyti jūsų démesį, todėl galite prarasti kontrolę.

2. Apsauga nuo elektros

- Elektrinio įrankio kištukas turi atitikti lizdą. Niekada nekeiskite kištuko konstrukcijos.

Su įžemintais elektromagnetais įrankiais nenaudokite jokių adapterio kištukų.

Nekeisdami kištukų konstrukcijos ir suderindami juos su lizdais, sumažinsite elektros smūgio riziką.

- Nesilieškite prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Įžeminus kūną, kyla didesnė elektros smūgio rizika.

- Nenaudokite elektrinio įrankio lyjant lietui arba ten, kur šlapia. I elektrinį įrankį patekus vandens, padidės elektros smūgio rizika.

- Tinkamai elkités su laidu. Niekada neneškite, nevilkite ir neatjunkite elektrinio įrankio suėmę už jo laidą.

Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrųjų kraštų arba judančių dalių.

Pažeidus arba supainiojus laidus, padidėja elektros smūgio rizika.

- Jei elektrinį įrankį naudojate lauke, naudokite ilginamajį laidą, tinkantį dirbtį lauke.

Naudojant laidą, tinkantį dirbtį lauke, sumažėja elektros smūgio rizika.

- Jei elektrinį įrankį neišvengiamai turite naudoti drėgnoje vietoje, naudokite maitinimo šaltinių, apsaugotą liekamosios srovės itaisu.

Naudojant liekamosios srovės itaisą, sumažėja elektros smūgio rizika.

3. Asmeninė sauga

- Naudodami elektrinį įrankį, būkite budrūs, stebékite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu.

Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų.

Dėl neatidumuo dirbant su elektriniu įrankiu galima sunkiai susižaloti.

- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada naudokite apsauginius akinius.

Naudojant apsaugines priemones, pvz., kaukę nuo dulkių, neslystančią avalynę, šalmą arba klausos apsaugos priemones, atitinkamai naudojamas esant tam tikroms sąlygomis, sumažės

pavojus susižaloti.

- Saugokite, kad įrankio neįjungumėte netyčia. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus bloko, prieš ji paimdamai ar nešdami, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas.

Lietuvių k.

Jei elektrinius įrankius nešite laikydami pirštą ant jungiklio arba įjungsite įrankį, kai jungiklis paspaustas, gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

- d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, ištraukite reguliuavimo raktą arba veržliaraktį.

Palikus veržliaraktį arba raktą, besisukanti elektrinio įrankio dalis gali sužaloti.

- e. Nepersitempkite. Visada stovėkite ant tinkamo pagrindo, kad išlaikytumėte pusiausvyra.

Taip geriau kontroliuosite elektrinį įrankį iškilus netikėtoms situacijoms.

- f. Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ir nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pŕstines nuo judančių dalių.

Laisvi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali būti iutraukti į judančias dalis.

- g. Jei kartu pateikiame įrankiai dulkėms ištraukti arba joms surinkti, pasirūpinkite, kad jie būtų prijungti ir tinkamai naudojami.

Naudojant dulkį surinkimo įrankį, galima sumažinti su dulkėmis susijusį pavojų.

4. Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra

- a. Dirbdami su elektriniu įrankiu, nenaudokite jégos. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį savo darbams atlikti.

Naudodami tinkamą elektrinį įrankį, darbą atliksite geriau ir saugiau bei tokiu greičiu, kuriuo dirbtį įrankis ir skirtas.

- b. Jei elektrinio įrankio jungikliu nepavyksta jo įjungti ir išjungti, įrankio nenaudokite.

Elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, todėl jį būtina remontuoti.

- c. Prieš ką nors reguliuodami, keisdami priedus arba sandėliuodami elektrinį įrankį, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus bloką nuo elektrinio įrankio.

Imantis šių saugos priemonių, sumažėja rizika netyčia įjungti elektrinį įrankį.

- d. Nenaudojamas elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite elektrinio įrankio naudoti asmenims, kurie nėra susipažinę su juo bei šiomis instrukcijomis. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nemokantys jais dirbtis asmenys.

Tinkamai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patirkinkite, ar judančios dalys tinkamai sulygiuotos, ar jos nėra sukibusios ar sulūžusios ir ar nėra kitų sąlygų, dėl kurių gali nepavyksti tinkamai naudoti elektrinio įrankio.

- e. Jei elektrinis įrankis pažeistas, prieš naudodam nuneškite jį suremontuoti. Tinkamai neprižiūrint elektrinį įrenginį, įvyksta daugybė nelaimingų atsitikimų.

Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs.

Tinkamai prižiūrint pjovimo įrankius su aštrais pjovimo kraštais, jie rečiau istringa ir juos lengviau valdyti.

- f. Elektrinių įrankių, priedus, įrankio antgalius ir kt. naudokite laikydamiesi šių instrukcijų ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei ketinamą atlikti darbą.

Elektrinių įrankių naudojant kitais tikslais, nei jis skirtas, gali kilti pavojinga situacija.

5. Techninė priežiūra

- a. Elektrinio įrankio techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas remonto specialistas, naudojantis tik identiškas pakaitines dalis.

Taip užtikrinamas elektrinio įrankio saugumas.

ATSARGUMO PRIEMONĖ

Neleiskite netoliese būti vaikams ir protinę negalią turintiems asmenims.

Nenaudojami įrankiai turi būti laikomi vaikams ir protinę negalią turintiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.

BENDRIEJI ŠLIFAVIMO ARBA PJOVIMO ABRAZYVINIAIS ĮRANKIAIS DARBŲ SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- a. Šis elektrinis įrankis skirtas naudoti kaip šlifavimo arba piovimo įrankis. Perskaitykite visus su elektriniu įrankiu pateikiamus išpejimus ir instrukcijas bei peržiūrėkite visas iliustracijas ir specifikacijas.
- Nesilaikant visų toliau pateiktų instrukcijų, galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.
- b. Su šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama atlikti švitravimo, šveitimo vieliniliu šepetėliu arba poliravimo darbų.
- Naudojant įrankį kitiems darbams atlikti, nei jis skirtas, gali kilti pavojus ir galima susižaloti.
- c. Nenaudokite priedų, kurie nėra konkrečiai sukurti ir rekomenduojami įrankio gamintojo. Jei priedą ir galima pritvirtinti prie elektrinio įrankio, tai neužtikrina saugaus darbo.
- d. Vardinis priedo greitis turi būti ne mažesnis nei didžiausias greitis, nurodytas ant elektrinio įrankio.
- Priedai, kurie veikia greičiau nei jų vardinis greitis, gali subyrėti ir jų dalys gali pasklisti į šalis.
- e. Išorinis priedo skersmuo ir storis turi atitinkti elektrinio įrankio vardinį pajėgumą.
- Netinkamo dydžio priedai negali būti tinkamai apsaugomi arba valdomi.
- f. Diskų, jungių, atraminų padų ar kitų priedų tvirtinamosių dalies dydis turi atitinkti elektrinio įrankio aši.
- Priedai, kurių tvirtinamosių dalies skylė neatitinka elektrinio įrankio tvirtinimo detalii, išsibalsančios ir labai stipriai vibruos, todėl galima prarasti įrankio kontrolę.
- g. Nenaudokite pažeisto priedo. Kiekvieną kartą prieš naudodamini priedą, patikrinkite, ar abraziviniai diskai neatplėseižę ir neįtrūkė, ar atraminis padas neįtrūkė, nejplyšęs ar pernelyg nesusidėvėjęs ir ar vielinilio šepetėlio vielutės neatsilaisvinusios ir neįtrūkios. Jei elektrinij įrankij arba priedą numestumėte, patikrinkite, ar jo nesugadintos arba pritvirtintinė naujų priedą. Patikrinę ir pritvirtinę priedą, atsitraukite patys ir liepkite atsitraukti pašaliniamis nuo besiskaitančio priedo plokštumos ir leiskite elektriniam įrankiui vieną minutę veikti didžiausiu greičiu be apkrovos. Jei priedai pažeisti, paprastai, per šį bandymo laiką jie subyra.
- h. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Atnaikykitės į atliekamą darbą, naudokite veido apsaugą arba apsauginius akinius. Jei nurodyta, naudokite kaukę nuo dulkų, klausos apsaugos priemones, mūvėkite pirštines ir specialią prijuostę, apsaugančią nuo smulkų šlifavimo įrankio ir ruošinio dalelių. Apsauginių akiniai turi apsaugoti nuo aplink lekiāčių aplašių, atsirančių dirbant įvairius darbus. Kaukė nuo dulkų arba respiratorius turi nepraleisti dirbant susidarančių smulkų dalelių. Ilgai dirbdami intensyvaus triukšmo sąlygomis, galite apkurstti.
- i. Liepkite pašaliniamis būti saugiu atstumu nuo darbo vienos. I darbo vieta atinantis asmenys turi naudoti asmenines apsaugos priemones.
- Ruošinio dalelės arba subyrėjusio priedo gabaliukai gali nulėkti į šalis ir sužaloti žmones, net ir esančius už tiesioginės darbo vietas ribų.
- j. Atlikdami darbus, kai piovimo priedas gali liestis su paslepsta laida arba savo laidu, elektrinij įrankij laikykite tik už izoliuotų rankenelių paviršiaus.
- Piovimo priedui prisilietus prie laidų, kuriais teka srovė, atviros elektinio įrankio metalinės dalys gali tapti įtampingos ir nudaudojas gali patirti elektros smūgi.
- k. Laidą patraukite toliau nuo besiskaitančio priedo. Jei prarasite kontrolę, laidas gali būti nupjautas arba užklūti į jūsų delnas arba ranga gali būti įtraukta į besiskaitantį priedą.
- l. Niekada neguldykite elektrinio įrankio, kol jo priedas visiškai nesustoso.
- Besiskaitantis priedas gali sugriebti paviršių ir galite prarasti elektinio įrankio kontrolę.
- m. Neilaikykitės įjungę elektrinio įrankio, kai nešatės jie prie savęs.
- Netyčia prisilietus prie besiskaitančio priedo, jis gali užklūti už rūbų ir priedas gali atsimūti į jūsų kūną.
- n. Reguliariai valykite oro ventiliacijos angas.
- Variklio ventiliatorius traukia dulkes į korpuso vidų, todėl susikaupus pernelyg daug metalo dulkių gali kilti elektros pavojus.
- o. Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas.
- p. Nenaudokite priedų, su kuriais būtina naudoti skytus aušalus. Naudojant vandeninius arba kitus skytus aušalus, gali nutrenkti elektra arba galima patirti elektros smūgi.

SU ATATRANKOS JĒGA SUSIJĘ IR PANASŪS ĮSPĖJIMAI

Atatranka yra staigus atoveikis, atsirandantis, kai besiskaitantis diskas, atraminis padas, šeptys ar kitas priedas prispaudžiamas arba užklūja. Jei besiskaitantis priedas prispaudžiamas arba užklūja, jis staigiai sustoja, dėl to nevaldomas elektrinis įrankis įstrieges pradeda suktis priešinga priedo sukimuisi kryptimi.

Pavyzdžiu, jei abrazivinis diskas užklūja arba yra prispaudžiamas ruošiniui, į ruošinį leidžiamas ir prispaudžiamas diskų kraštas gali įstigti ruošinio paviršiuje ir diskas gali išlūžti arba sukelti atatranką. Diskas gali judėti link nudaudojto arba nuo jo, atsižvelgiant į diskų judėjimo kryptį tuo metu, kai jis prispaudžiamas. Be to, esant šioms sąlygomis abraziviniai diskai gali ir subyreti.

Atatranka yra netinkamo elektrinio įrankio naudojimo ir (arba) netinkamų darbo procedūrų arba sąlygu rezultatas. Jos galima išvengti imantims atitinkamų toliau nurodytų atsargumo priemonių.

a. Visada tvirtai laikykite elektrinij įrankij ir stenkite išlaikyti tokią kūno ir rankų padėtį, kuriuo sagebėtumėte atsiplėsti pasipriešinimo jėgai, kai vyksta atatranka. Visada naudokite pagalbinę rankeną, jei ji pateikiama, kad galėtumėte maksimaliai kontroliuoti atatranką arba sukimo momento reakciją paleidžiant įrankį.

Naudotojas gali kontroliuoti sukimo momento reakciją arba atatrankos jėgą, jei imasi tinkamų atsargumo priemonių.

b. Niekada nelaiakykite rankos šalia besiskaitančio priedo.

Priedas gali atsiplėsti į jūsų ranką.

c. Nebūkite vietoje, kurioje judėtų elektrinis įrankis įvykus atatrankai.

Dėl atatrankos užkliuves įrankis ims suktis priešinga diskų judėjimui kryptimi.

Lietvių k.

- d. Būkite itin atsargūs, kai dirbate ties kampais, aštriomis briaunomis ir pan. Stenkite dirbtį taip, kad priedas neatsitrenktų į kliūtis ir neužklūtų. Dirbant ties kampais, aštriomis briaunomis arba įrankiu atsitrenkus į kliūtį, besiskaitantis priedas gali užklūti ir galima prarasti įrankio kontrolę arba gali įvykti atatranka.
e. Netvirtinkite grandininių medžių drožimo pjūklo disko arba dantyto pjūklo disko.

Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir dėl jų prarandama įrankio kontrolė.

SPECIALŪS ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO ABRAZYVINIAIS ĮRANKIAIS DARBU SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- a. Naudokite tik su šiuo elektriniu įrankiu rekomenduojamus naudoti diskus ir specialų apsauginį skydą, skirtą naudoti su pasirinktu disku.
Diskai, neskierti naudoti su elektriniu įrankiu, negali būti atitinkamai apsaugoti, todėl yra nesaugūs.
b. Apsauginis skydas turi būti gerai pritrūktas prie elektrinio įrankio, o jo padėtis turi užtikrinti maksimalią apsaugą, kad būtų išlindę kuo mažiau į naudotoją nukreipto disko.

Apsauginis skydas padeda apsaugoti naudotoją nuo atskilusių disko dalelių, netycinio kontakto su disku ir kibirkščių, kurios gali uždegti rūbus.

- c. Diskai turi būti naudojami tik rekomenduojamieems darbams atlikti. Pavyzdžiu, nešliuokite plovimo disko šonu.

Abraziviniai plovimo diskai skirti medžiagai pašalinti plovimo briauna, o dėl šoninės apkrovos šie diskai gali subreti.

- d. Visada naudokite nepažeistas disko junges, kurių dydis ir forma yra tinkami naudoti su pasirinktu disku. Tinkamos disko jungės prilaiko diskę, todėl sumažėja disko subryėjimo tikimybė. Plovimo disku jungės gali skirtis nuo šlifavimo disku jungių.
e. Nenaudokite susidėvėjusių didesnių elektrinių įrankių disku.

Diskas, skirtas didesniams elektriniams įrankiui, netinka naudoti didesniu greičiu su mažesniu įrankiu, todėl jis gali sudegti.

PAPILDOMI PJOVIMO ABRAZYVINIAIS ĮRANKIAIS DARBU SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- a. Saugokite, kad plovimo diskas neįstrigtu, ir nespauskite jo pernelyg didele jėga. Neméginkite pjauti pernelyg giliai.
Pernelyg prispaudus plovimo diskę, padidėja jam tenkanti apkrova ir atsiranda didesnė tikimybė, kad jis persikreips arba įstrigs plovimo griovelyje. Be to, padidėja atatrankos arba disko subryėjimo tikimybė.

- b. Nebūkite vienoje linijoje su besiskančiu disku arba už jo.

Jei dirbant diskas juda nuo jūsų kūno, dėl galimos atatrankos besiskaitantis diskas ir elektrinis įrankis gali apsisukti ir pradėti judeti link jūsų.

- c. Jei diskas įstringa arba jei pjovimas dėl bet kokios priežasties pertraukiamas, išjunkite elektrinį įrankį ir nejudinkite jo, kol diskas visiškai nesustos. Niekada nebandykite ištrauktis pjovimo disko iš pjovimo griovelio, kai diskas juda. Priešingu atveju gali įvykti atatranka. Nustatykite disko subryėjimo priežastį ir imkites taisomųjų veiksnių jai pašalinti.
d. Pjovimo proceso iš naujo nepradėkite diskui esant ruošinyje. Leiskite diskui pasiekti visą greitį ir tada atsargiai ji iš naujo išleiskite iš pjovimo griovelio.

Jei elektrinis įrankis iš naujo įjungiamas diskui esant ruošinyje, diskas gali įstrigtis, iššokti iš ruošinio arba gali įvykti atatranka.

- e. Kad sumaištumėte disko prispaudimą ir atatrakos pavojų, plonės arba didelius ruošinius paremkite. Dideli ruošiniai gali sulinkti nuo savo svorio. Atramias reikia pakisti po ruošinių šalia pjovimo linijos ir ruošinio krašto iš abiejų disko pusių.
f. Norėdami padaryti pjūvius sienose arba kituose nepermatomuose paviršiuose, būkite itin atsargūs.

I sieną įlendantis diskas gali įpjauti dujotiekio arba vandenietiekio vamzdžius, elektros laidus arba kitus objektus, dėl kurių gali įvykti atatranka.

ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL DISKINIO ŠLIFAVIMO ĮRANKIO NAUDOJIMO

1. Niekada nenaudokite šių elektrinių įrankių be disko apsauginių skydų.
2. Patirkrinkite, ar ant disko nurodytas greitis atitinka vardinį šlifavimo įrankio greitį arba yra už jį didesnis. Naudokite tik 80 m/s arba didesnio vardinio greičio centre įdubusius diskus.
3. Išitinkinkite, kad disko matmenys suderinami su šlifavimo įrankiu ir kad diskas atitinka ašį.
4. Abraziviniai diskai turi būti laikomi ir naudojami atsargiai, laikantis gamintojo pateiktų instrukcijų.
5. Prieš naudodamini centre įdubusį diską, jį patirkrinkite. Nenaudokite atbukusių, ištrūkusių arba kitaip pažeistų gaminių.
6. Visada tvirtai laikykite elektrinio įrankio korpuso rankeną ir šonię rankeną. Priešingu atveju dėl atsiradusios atoveikio jėgos darbas gali būti netikslus ir net pavojingas.
7. Nešliuokite plovimo disko šonu.
8. Nenaudokite atskirų redukcinių ivorų arba adapterių, kad pritaikytumėte didelę abrazivinio disko skydę.
9. Įrankį išjungus, diskas toliau sukasi.

SPECIFIKACIJOS

| Modelis | G18UDY | G23UCY | G23UDY |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Įtampa (pagal sritis)* ¹ | 230 V | | |
| Išėjimo galia* ¹ | 2600 W | 2400 W | 2600 W |
| Vardinis greitis | 8 500 min. ⁻¹ | 6 600 min. ⁻¹ | |
| Diskas | Įšorinis skersm. | 180 mm | 230 mm |
| | Skylės skersm. | 22,23 mm | |
| | Storis | 6 mm | |
| | Periferinės greitis | 80 m/s | |
| Svoris* ² | 6,4 kg | 6,6 kg | |

*1 Būtinai patikrinkite gaminio duomenų plokštelię, nes jis keičiasi pagal sritis.

*2 Svoris: pagal EPTA procedūrą 01/2003

Elektroninis valdiklis

Šlifavimo įrankyje yra elektroninis valdiklis, kuris užtikrina:

- sklandų įrankio paleidimą.
- Apsauga nuo pakartotinio paleidimo įtampai nukritus iki 0

Apsaugos nuo pakartotinio paleidimo įtampai nukritus iki 0 funkcija apsaugo elektrinį įrankį, kad jis nebūtų paleistas iš naujo, kai dirbant laikinai dingsta elektra.

STANDARTINIAI PRIEDAI

Veržliaraktis 1

Šoninė rankena 1

Šešiakampis raktas 1

Centre jidubė diskai nėra standartiniai pateikiami priedai.

Standartiniai priedai gali keistis be išankstinio išpėjimo.

NAUDOJIMAS

- Liejinio dangos pašalinimas ir įvairių tipų plieno, bronzos ir aluminium medžiagų bei liejininių apdailų.
- Suvirintų dalij arba pjoviklių pjautų dalijų šlifavimas.
- Sintetinės dervos, šiferio, plpty, marmuro ir t. t. šlifavimas.
- Sintetinio betono, akmens, plpty marmuro ir panašių medžiagų pjovimas.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

1. Maitinimo šaltinis

Įsitikinkite, kad ketinamas naudoti maitinimo šaltinis attinka galios reikalavimus, nurodytus ant gaminio duomenų plokštelių.

PERSPĖJIMAS

Nenaudokite prijungę prie nuolatinės srovės maitinimo šaltinio, variklio generatoriaus, papildomos įtampos transformatoriaus ar bet kurio kito tipo transformatoriaus. Priešingu atveju galima ne tik sugadinti šlifavimo įrankį, bet ir gali ivykti nelaimingų atsitikimų.

2. Maitinimo jungiklis

Įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra išjungtas. Jei kištukas prijungiamas prie lizdo, kai maitinimo jungiklis yra ijjungtas, elektrinis įrankis iš karto pradės veikti, todėl gali iwykti nelaimingas atsitikimas.

3. Ilgintuvas

Kai darbo vietoje nėra maitinimo šaltinio, naudokite pakankamo storio ir vardinės galios ilgintuvą. Ilgintuvas turi būti kuo trumpesnis.

4. Disko apsauginio skydo tvirtinimas ir reguliavimas

Disko apsauginis skydas yra apsauginis ištaisas, skirtas apsaugoti naudotoją, kad šis nesusizalojtu, jei dirbant subyrėtų centre jidubės diskas. Prieš pradėdami šlifuoti, įsitikinkite, kad apsauginis skydas tinkamai uždėtas ir pritvirtintas.

[Disko apsauginio skydo uždėjimas ir reguliavimas] (2 pav.)

- Atidarykite svirtį ir įstatykite disco apsauginio skydo kreipiamajį kaištelių taip, kad jis būtų vienoje linijoje su kamšalo paviršiaus skersinėmis plokštumomis.
- Tada pasukite disco apsauginį skydą į norimą padėtį (skirtą naudoti).
- Uždarykite svirtį ir užfiksukite ją. Jei reikia, atlikite reguliavimo veiksmus priverždami arba atsukdami varžtą.
- Jei svirtis nejudė sklandžiai, slankiajai dalį tarp reguliavimo dalies ir svirties šiek tiek patepkite alvyta.
- Priveržkite disco apsauginį skydą tokioje padėtyje, kurioje disco apsauginio skydo padėties nustatymo kaiščio ir kamšalo paviršiaus skersinės plokštumos būtų suligiuotos (padėtis, kurioje disco apsauginis skydas yra ijdėtas), tačiau jo nenaudokite.

5. Įsitikinkite, kad ketinamas naudoti centre jidubės diskas yra tinkamo tipo ir nėra ištrukės arba jo paviršiuje nėra defektų. Taip pat įsitikinkite, kad centre jidubės diskas tinkamai pritvirtintas ir disco veržlė gerai priveržta, žr. skyrių CENTRE JIDUBUSIO DISKO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS.

6. Veikimo bandymas

Prieš naudodami įrankį, įsitikinkite, kad abrazyvinis gaminys tinkamai pritvirtintas ir priveržtas, ir leiskite įrankiui apie 30 sekundžių veikti be apkrovos saugioje padėtyje. Jei jaučiate itin didelę vibraciją arba pastebite kitų defektų, įrankį nedelsdami išjunkite.

Jei taip nutikę, patikrinkite mašiną ir nustatykite priežastę.

7. Patikrinkite ašies fiksavimo mechanizmą

Prie išjungdamis elektrinį įrankį, įsitikinkite, kad ašies fiksatorius yra išjungtas pastumdamis jį iu ar tris kartus (žr. 1 pav.).

8. Šoninės rankenos fiksavimas

Priveržkite šoninę rankeną prie pavaros gaubto.

9. Perspėjimas įrankį naudojant šalia suvirinimo įrangos Jei šlifavimo įrankis naudojamas labai arti suvirinimo įrangos, jo sukimosi greitis gali tapti nestabilus. Nenaudokite šlifavimą įrankio šalia suvirinimo įrangos.

PRAKТИNIS ŠLIFAVIMO ĮRANKIO NAUDOJIMAS

1. Spaudimas

Norint prailginti mašinos naudojimo trukmę ir atlirkti aukščiausios kokybės apdailos darbus, svarbu, kad mašinai netekėtų pernelyg didelę apkrova ją spaudžiant didele jėga. Atliekant didžiąją dalį darbų, efektyviai šlifavimui užtikrinti pakanka vien tik mašinos svorio. Spaudžiant pernelyg didelę jėgą, sumažės sukimosi greitis, paviršius apdaila bus prastesnės kokybės ir įrankiu tekės per didelę apkrova, dėl kurios gali sutrumpėti mašinos naudojimo trukmę.

2. Šlifavimo kampas

Šlifuojamos medžiagos nelieskite visu centre įdubusio disko paviršiumi. Kaip pavaizduota 3 pav., mašina turi būti laikoma 15–30° kampu, kad išorinis centre įdubusio disko kraštas medžiagą liestų optimaliu kampu.

3. Kad naujas centre įdubės diskas neįstigyt ruošinyje, pirminis šlifavimas turi būti atliekamas šlifavimo įranki ruošiniu traukiant link naudotojo (3 pav., B kryptis). Kai priekinis centre įdubusio disko kraštas tinkamai apsitrina, šlifuoči galima bei kuria kryptimi.

4. Jungiklio naudojimas

Išjungimas: pastumkite fiksavimo mygtuką pirmyn ir paspauskite jungiklio svirtelę.

Norėdami naudoti nepertraukiama, paspauskite jungiklio svirtelę. Jungiklio svirtelė užfiksuoja dar kartą pastūmus fiksavimo mygtuką pirmyn.

Išjungimas: paspauskite ir atleiskite jungiklio svirtelę. Kai aktyvinama apsaugos nuo pakartotinio paleidimo įtampai nukritus iki 0 funkcija, vėl nustatykite maitinimą jungiklio išjungimo padėti ir palaukite 1 sekundė ar ilgiau prieš iš naujo paleisdami elektrinį įrankį.

5. Atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis vos tik baigus darbą

Išjungę mašiną, neguldykite jos, kol centre įdubės diskas visiškai nesustos. Be to, kad bus išvengta rimtų nelaimingų atsitikimų, taikant šią atsargumo priemonę į mašiną bus įtrauktas mažiau dulkių ir drožlių.

PERSPĖJIMAS

- Patirkinkite, ar tuošnis tinkamai paremtas.
- Dirbdami aplinkoje, kur daug dulkių, pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos visada būtu švarios.

Jei būtina išvalyti dulkes, pirmiausia atjunkite įrankį nuo maitinimo šaltinius (naudokite nemetalinius objektus) ir stenkite nepažeisti vidinių dalių.

- Saugokite, kad naudojant įrankį atsiradusios kibirkštys nesukeltų pavojaus, pvz., nepasiektų žmonių arba neuždegutų degių medžiagų.

- Visada naudokite apsauginius akinius ir ausines.

Tam tikrais atvejais reikia naudoti ir kitas asmenines apsaugos priemones, pvz., kaukė nuo dulkių, pirštines, šalmą ir priuostę. Jei abejote, naudokite apsaugines priemones.

• Kai mašina nenaudojama, maitinimo šaltinis turi būti atjungtas.

CENTRE ĮDUBUSIO DISKO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

PERSPĖJIMAS

Būtinai išjunkite priedą ir atjunkite jo kištuką nuo lizdo, kad nevyktų nelaimingas atsitikimas.

1. Surinkimas (1 pav.)
 - a. Apverskite mašiną taip, kad ašis būtų nukrepta aukštyn.
 - b. Uždėkite disko tarpiklį ant ašies.
 - c. Uždėkite išsiikišusią centre įdubusio disko dalį ant disko tarpiklį.
 - d. Užveržkite disko veržlę ant ašies.
 - e. Pastumkite pastumiamą mygtuką, kad ašis nesisuktų, ir veržliaukčių, kuris pridedamas kaip priedas, priveržkite disko veržlę, kaip pavaizduota 1 pav.
2. Išardymas

Atlikite pirmiau aprašytą procedūrą atvirkštine tvarka.

PERSPĖJIMAS

- Jisitinkinkite, kad centre įdubės diskas gerai pritrivintas.
- Prieš ižjungdami elektrinį įrankį, jisitinkinkite, kad pastumiamas mygtukas yra išjungtas pastumdam iji du ar tris kartus.

PRIEŽIŪRA IR PATIKRA

1. Centre įdubusio disko patikra

Jisitinkinkite, kad centre įdubės diskas nėra ištrukės ir jo paviršuje nėra defektų.

2. Tvirtinimo varžų tikrinimas

Reguliariai tikrinkite visus tvirtinimo varžus ir jisitinkinkite, kad jie tinkamai priveržti. Pastebėjė atsilaisvinusį varžą, nedelsdami ji priveržkite. Priešingu atveju gali kilti didelis pavojus.

3. Anglinių šepečių patikra (4 pav.)

Variklje veikia angliniai šepečiai, kurie yra susidėvėničios dalys. Kai jie susidėvę arba beveik pasieka susidėvėjimo ribą, gali kilti variaklio trikių. Kai įrankis yra su automatiškai sustabdomu angliniu šepečiu, variaklis sustos automatiškai.

Tuo metu pakeiskite abu anglinius šepečius naujais, kurių anglinio šepečio numeriai tokie pat, kaip pavaizduota paveikslyje. Be to, pasirūpinkite, kad angliniai šepečiai visada būtų švarūs, ir jisitinkinkite, kad jie lengvai slankioja šepečių laikikliuose.

4. Anglinių šepečių pakeitimasis (5 pav.)

<Išardymas>

- a. Atlaivinkite D4 srieginį varžą, prilaikančį šepečio gaubtą, ir nuimkite šepečio gaubtą.
- b. Naudokite pagalbinį šešiakampį raktą arba mažą atsuktuvą, kad galėtumėte pakelti spryruoklės kraštą, kuriuo prispaučtas anglinis šepečys. Pastumkite spryruoklės kraštą link šepečio laikiklio išorės.
- c. Nuimkite anglinio šepečio spirales galą nuo šepečio laikiklio gnybtą dalies, tada išimkite anglinių šepečių iš šepečio laikiklio.

<Surinkimas>

- a. Įkiškite anglinio šepečio spirales galą į šepečio laikiklio gnybtą dalį.
- b. Idėkite anglinių šepečių į šepečio laikiklį.
- c. Naudokite pagalbinį šešiakampį raktą arba mažą atsuktuvą, kad vėl prispaučumėte spryruoklės kraštą prie anglinio šepečio galvutes.

d. Uždėkite galinį gaubtą ir priveržkite D4 srieginį varžą.

5. Variklio priežiūra

Variklio bloko apvija yra elektrinio įrankio pagrindas. Deramai prižiūrėkite ir pasirūpinkite, kad apvija nebūtų pažeista ir (arba) ant jos nepatektų tepalo ar vandens.

6. Techniškai prižiūrimų dalių sąrašas

PERSPĖJIMAS

„Hikoki“ elektrinius įrankius remontuoti, keisti ir tikrinti turi

„Hikoki“ igaliotojo techninės priežiūros centro specialistai.

Šis dalių sąrašas bus naudingas, jei ji su įrankiu, kurį norite remontuoti ar atlikti kitus techninės priežiūros darbus, pateiksite

„Hikoki“ igaliotojo techninės priežiūros centro specialistams.

Naudojant ir prižiūrint elektrinius įrankius, būtina vadovautis kiekvienoje šalyje nurodytais saugos reikalavimais ir standartais.

KEITIMAS

„Hikoki“ elektriniai įrankiai yra nuolat tobulinami ir keičiami siekiant i juos integruti naujausias patobulintas technologijas. Todėl kai kurios dalys gali keistis be išankstinio išpėjimo.

PASTABA

Dėl nuolatinės „Hikoki“ vykdomas mokslinių tyrimų ir plėtros programos čia pateiktos specifikacijos gali keistis be išankstinio išpėjimo.

Informacija dėl akustinio triukšmo ir vibracijos

Išmatuotas vertės apibrėžtos pagal EN60745 ir deklaruojamos pagal ISO 4871.

Išmatuotas A svertinis garso galios lygis: 100 dB (A)

Išmatuotas A svertinis garso slėgio lygis: 89 dB (A)

Neapibrėžtis KpA: 3 dB (A).

Naudokite klausos apsaugos priemones.

Bendrosios vibracijos vertės (triašių vektorių suma) apibrėžiamos pagal EN60745.

Paviršiaus šlifavimas.

Vibracijos emisijos vertė ah, AG = 4,5 m/s²

Neapibrėžtis K = 1,5 m/s²

Deklaruojama bendroji vibracijos vertė išmatuota pagal standartinį bandymo metodą ir gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu.

Ji taip pat gali būti naudojama poveikiui preliminariai įvertinti.

ISPĖJIMAS

- Faktinė vibracijos emisija naudojant įrankį gali skirtis nuo deklaruotos bendrosios vertės, atsižvelgiant į įrankio naudojimo būdus.
- Nustatykite saugos priemones, skirtas operatoriui apsaugoti ir pagristas poveikiui realiomis naudojimo sąlygomis įvertinimu (atsižvelgiant į visas naudojimo ciklo dalis, pvz, laiką, kai įrankis išjungtas ir kai jis nenaudojamas, bei suaktyvinimo laiką).

- Informacija apie vardinės ~ 230 V įtampos maitinimo šaltinio sistemą

Esant nepalankioms maitinimo sąlygoms, šio elektrinio įrankio pereinamoji įtampa gali sumažėti arba gali atsirasti įtampos svyraišmų trukdžių.

Šis elektrinis įrankis skirtas jungti prie maitinimo šaltinio sistemos, kurios didžiausia leistina sistemos pilnutinė varža Z_{MAX} naudotojo maitinimo šaltinio skiriama jame taške (maitinimo tiekimo dėžutėje) yra 0,23 omo.

Naudotojas privalo užtikrinti, kad elektrinis įrankis būtų prijungiamas tik prie visus pirmiau nurodytus reikalavimus atitinkančios maitinimo tiekimo sistemos.

Jei reikia, sistemos pilnutinę varžą skiriama jame taške naudotojas gali sužinoti iš visuomeninio elektros energijos tiekėjo.

| Ele me | Dalies pavadinimas | KIEK IS |
|-----------|--|------------|
| 1 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5 x 14 | 2 |
| 2 | SPRING WASHER M5 | 2 |
| 3 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5 x 3 | 4 |
| 4 | PUSHING BUTTON | 1 |
| 5 | SPRING | 1 |
| 6 | GEAR COVER ASS Y (INCLUD.4, 5, 17, 43, 44) | 1 |
| 7 | SPECIAL NUT M10 | 1 |
| 8 | SEAL WASHER | 1 |
| 9 | FELT PACKING | 1 |
| 10 | BALL BEARING 6301VVCMPS2L | 1 |
| 11 | RUBBER RING (B) | 1 |
| 12 | BEARING COVER (A) | 1 |
| 13 | ARMATURE 220V-230V | 1 |
| 14 | ARMATURE 240V | 1 |
| 15 | FAN GUIDE | 1 |
| 16 | HEX. HD. TAPPING SCREW D5 x 75 | 2 |
| 17 | STATOR 230V-240V | 1 |
| 18 | FELT WASHER | 1 |
| 19 | SIDE HANDLE | 1 |
| 20 | RETAINING RING FOR D10 SHAFT | 1 |
| 21 | COUPLING COVER | 1 |
| 22 | COUPLING DAMPER | 4 |
| 23 | COUPLING | 1 |
| 24 | INNER | 1 |
| 25 | MACHINE SCREW M5 x 10 | 2 |
| 26 | BEARING COVER (B) | 1 |
| 27 | BALL BEARING 6302VVCMPS2L | 1 |
| 28 | SPINDLE | 1 |
| 29 | SEAL PLATE | 1 |
| 30 | PACKING GLAND | 1 |
| 31 | HEX. SOCKET HD. BOLT (W/FLANGE) M5 | 4 |
| 32 | LABEL | 1 |
| 33 | SET PIN | 1 |
| 34 | LEVER | 1 |
| 35 | BOLT M8 x 22 | 1 |
| 36 | SPRING WASHER M8 | 1 |

| Ele me | Dalies pavadinimas | KIEK IS |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 37 | SET PIECE | 1 |
| 38 | RETAINING RING (E-TYPE) FOR D5 SHAFT | 1 |
| 39 | , | 1 |
| 40 | WHEEL WASHER | 1 |
| 41 | D.C. WHEELS 180MM A24R | 1 |
| 42 | WHEEL NUT M14 x 2 | 1 |
| 43 | O-RING | 1 |
| 44 | LOCK PIN | 1 |
| 45 | STOP PIECE (C) | 1 |
| 46 | GEAR AND PINION SET | 1 |
| 47 | DUST SEAL | 1 |
| 48 | BALL BEARING 6000VVCMPS2L | 1 |
| 49 | BEARING BUSHING | 1 |
| 50 | , | 1 |
| 51 | BRUSH COVER | 1 |
| 52 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 x 16 | 8 |
| 53 | CARBON BRUSH | 2 |
| 54 | BRUSH HOLDER SET | 2 |
| 55 | HANDLE (B) | 1 |
| 56 | HANDLE DAMPER | 1 |
| 57 | O-RING | 1 |
| 58 | O-RING | 1 |
| 59 | Hikoki LABEL | 1 |
| 60 | BRUSH COVER | 1 |
| 61 | NAME PLATE | 1 |
| 62 | LEAD WIRE 270L | 1 |
| 63 | CONNECTOR 50091 | 1 |
| 64 | CONNECTOR 50092 | 2 |
| 65 | CONTROLLER SWITCH 250V | 1 |
| 66 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 x 16 | 2 |
| 67 | CORD CLIP | 1 |
| 68 | HANDLE (A) | 1 |
| 69 | TUBE (D) | 2 |
| 70 | CORD ARMOR D10.7 | 1 |
| 70 | CORD ARMOR | 1 |
| 71 | CORD | 1 |
| 501 | WRENCH | 1 |

| Ele me | Dalies pavadinimas | KIEK IS |
|-----------|--|------------|
| 1 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5 x 14 | 2 |
| 2 | SPRING WASHER M5 | 2 |
| 3 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5 x 35 | 4 |
| 4 | PUSHING BUTTON | 1 |
| 5 | SPRING | 1 |
| 6 | GEAR COVER ASS Y (INCLUD.4, 5, 17, 43, 44) | 1 |
| 7 | SPECIAL NUT M10 | 1 |
| 8 | SEAL WASHER | 1 |
| 9 | FELT PACKING | 1 |
| 10 | BALL BEARING 6301VVCMPS2L | 1 |
| 11 | RUBBER RING (B) | 1 |
| 12 | BEARING COVER (A) | 1 |
| 13 | ARMATURE | 1 |
| 14 | FAN GUIDE | 1 |
| 15 | HEX. HD. TAPPING SCREW D5 x 75 | 2 |
| 16 | STATOR | 1 |
| 17 | FELT WASHER | 1 |
| 18 | SIDE HANDLE | 1 |
| 19 | RETAINING RING FOR D10 SHAFT | 1 |
| 20 | COUPLING COVER | 1 |
| 21 | COUPLING DAMPER | 4 |
| 22 | COUPLING | 1 |
| 23 | INNER | 1 |
| 24 | MACHINE SCREW M5 x 10 | 2 |
| 25 | BEARING COVER (B) | 1 |
| 26 | BALL BEARING 6302VVCMPS2L | 1 |
| 27 | FELT PACKING (B) | 1 |
| 28 | SPINDLE | 1 |
| 29 | SEAL PLATE | 1 |
| 30 | PACKING GLAND | 1 |
| 31 | HEX. SOCKET HD. BOLT (W/FLANGE) M5 | 4 |
| 32 | LABEL | 1 |
| 33 | SET PIN | 1 |
| 34 | LEVER | 1 |
| 35 | BOLT M8 x 22 | 1 |
| 36 | SPRING WASHER M8 | 1 |
| 37 | SET PIECE | 1 |

| Ele me | Dalies pavadinimas | KIEKI S |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 38 | RETAINING RING (E-TYPE) FOR D5 SHAFT | 1 |
| 39 | , | 1 |
| 40 | WHEEL WASHER | 1 |
| 41 | D.C. WHEELS 230MM A24R | 1 |
| 42 | WHEEL NUT M14 x 2 | 1 |
| 43 | O-RING | 1 |
| 44 | LOCK PIN | 1 |
| 45 | STOP PIECE (C) | 1 |
| 46 | GEAR AND PINION SET | 1 |
| 47 | DUST SEAL | 1 |
| 48 | BALL BEARING 6000VVCMPS2L | 1 |
| 49 | BEARING BUSHING | 1 |
| 50 | , | 1 |
| 51 | BRUSH COVER | 1 |
| 52 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 x 16 | 8 |
| 53 | CARBON BRUSH | 2 |
| 54 | BRUSH HOLDER SET | 2 |
| 55 | HANDLE (B) | 1 |
| 56 | HANDLE DAMPER | 1 |
| 57 | O-RING | 1 |
| 58 | O-RING | 1 |
| 59 | Hikoki LABEL | 1 |
| 60 | BRUSH COVER | 1 |
| 61 | NAME PLATE | 1 |
| 62 | INTERNAL WIRE 270L | 1 |
| 63 | CONNECTOR 50091 | 1 |
| 64 | CONNECTOR 50092 | 2 |
| 65 | CONTROLLER SW 250V | 1 |
| 66 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 x 16 | 2 |
| 67 | CORD CLIP | 1 |
| 68 | HANDLE (A) | 1 |
| 69 | TUBE (D) | 2 |
| 70 | CORD ARMOR | 1 |
| 71 | CORD | 1 |
| 501 | WRENCH | 1 |

| Ele me | Dalies pavadinimas | KIEK IS |
|-----------|--|------------|
| 1 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5 x 14 | 2 |
| 2 | SPRING WASHER M5 | 2 |
| 3 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5 x 35 | 4 |
| 4 | PUSHING BUTTON | 1 |
| 5 | SPRING | 1 |
| 6 | GEAR COVER ASS Y (INCLUD.4, 5, 17, 43, 44) | 1 |
| 7 | SPECIAL NUT M10 | 1 |
| 8 | SEAL WASHER | 1 |
| 9 | FELT PACKING | 1 |
| 10 | BALL BEARING 6301VVCMPS2L | 1 |
| 11 | RUBBER RING (B) | 1 |
| 12 | BEARING COVER (A) | 1 |
| 13 | ARMATURE 220V-230V | 1 |
| 13 | ARMATURE 240V | 1 |
| 14 | FAN GUIDE | 1 |
| 15 | HEX. HD. TAPPING SCREW D5 x 75 | 2 |
| 16 | STATOR 230V-240V | 1 |
| 17 | FELT WASHER | 1 |
| 18 | SIDE HANDLE | 1 |
| 19 | RETAINING RING FOR D10 SHAFT | 1 |
| 20 | COUPLING COVER | 1 |
| 21 | COUPLING DAMPER | 4 |
| 22 | COUPLING | 1 |
| 23 | INNER | 1 |
| 24 | MACHINE SCREW M5 x 10 | 2 |
| 25 | BEARING COVER (B) | 1 |
| 26 | BALL BEARING 6302VVCMPS2L | 1 |
| 27 | FELT PACKING (B) | 1 |
| 28 | SPINDLE | 1 |
| 29 | SEAL PLATE | 1 |
| 30 | PACKING GLAND | 1 |
| 31 | HEX. SOCKET HD. BOLT (W/FLANGE) M5 | 4 |
| 32 | LABEL | 1 |
| 33 | SET PIN | 1 |
| 34 | LEVER | 1 |
| 35 | BOLT M8 ￥ 22 | 1 |
| 36 | SPRING WASHER M8 | 1 |

| Ele me | Dalies pavadinimas | KIEK IS |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 37 | SET PIECE | 1 |
| 38 | RETAINING RING (E-TYPE) FOR D5 SHAFT | 1 |
| 39 | , | 1 |
| 40 | WHEEL WASHER | 1 |
| 41 | D.C. WHEELS 230MM A24R | 1 |
| 42 | WHEEL NUT M14 x 2 | 1 |
| 43 | O-RING | 1 |
| 44 | LOCK PIN | 1 |
| 45 | STOP PIECE (C) | 1 |
| 46 | GEAR AND PINION SET | 1 |
| 47 | DUST SEAL | 1 |
| 48 | BALL BEARING 6000VVCMPS2L | 1 |
| 49 | BEARING BUSHING | 1 |
| 50 | , | 1 |
| 51 | BRUSH COVER | 1 |
| 52 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 x 16 | 8 |
| 53 | CARBON BRUSH | 2 |
| 54 | BRUSH HOLDER SET | 2 |
| 55 | HANDLE (B) | 1 |
| 56 | HANDLE DAMPER | 1 |
| 57 | O-RING | 1 |
| 58 | O-RING | 1 |
| 59 | Hikoki LABEL | 1 |
| 60 | BRUSH COVER | 1 |
| 61 | NAME PLATE | 1 |
| 62 | INTERNAL WIRE 270L | 1 |
| 63 | CONNECTOR 50091 | 1 |
| 64 | CONNECTOR 50092 | 2 |
| 65 | CONTROLLER SWITCH 250V | 1 |
| 66 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 x 16 | 2 |
| 67 | CORD CLIP | 1 |
| 68 | HANDLE (A) | 1 |
| 69 | TUBE (D) | 2 |
| 70 | CORD ARMOR | 1 |
| 71 | CORD (HOL) | 1 |
| 501 | VERŽLIARAKTIS | 1 |

Lietuviai k.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Prisiūdami visą atsakomybę, mes deklaruojame, kad belaidis įrankis, identifikuojamas pagal tipą ir specifinį identifikavimo kodą 1) atitinka visus direktyvų 2) reikalavimus ir standartus 3) Techninė byla 4) - žr. žemiau. Europos standartų vadovas, esantis Europos atstovybės biure, yra įgalotas sudaryti techninį failą. Ši deklaracija taikoma gaminiams, paženklintiems CE ženklu.

| | |
|---|------------|
| English | Nederlands |
| EC DECLARATION OF CONFORMITY | |
| We declare under our sole responsibility that Disc Grinder, identified by type and specific identification code "1"), is in conformity with all relevant requirements of the directives "2) and standards "3). Technical file at "4) – See below. The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file. The declaration is applicable to the product affixed CE marking. | |
| Deutsch | Español |
| EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | |
| Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und den spezifischen (Identifizierungscode "1") identifizierte Winkelschleifer allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien "2) und Normen "3) entspricht. Technische Unterlagen unter "4) – Siehe unten. Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung. | |
| Français | Português |
| DECLARATION DE CONFORMITÉ CE | |
| Nous déclarons sous notre entière responsabilité que la meuleuse, identifiée par le type et le code d'identification spécifique "1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives "2) et des normes "3). Dossier technique en "4) – Voir ci-dessous. Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique. Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE. | |
| Italiano | Svenska |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE | |
| Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la smagliatrice angolare, identificata dal tipo e dal codice identificativo specifico "1), è conforme a tutti i requisiti delle direttive "2) e degli standard "3). Documentazione tecnica presso "4) – Vedere sotto. Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico. La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE. | |
| EG-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET | |
| Vi förklarar på eget ansvar att denna vinkelräplåmaskin, identifierad enligt typ och särskildt identifikationskod "1), överensstämmer med alla relevanta krav i direktiven "2) och standarden "3). Teknisk fil enligt "4) – Se nedan. Den europeiska standardansvariga på representationskontoret i Europa är autoriseras att sammanställa den tekniska filen. Denna försäkrar gäller för produkten med tillhörande CE-märkning. | |
| *1) G23UDY C346275R C353148R G18UDY C346279R C353145R C350640S G23UC C345749R C353146R C349593S | |
| *2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU | |
| *3) EN60745-1:2009+A11:2010 EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | |
| *4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany | |
| Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan | |
| CE | |
| 29. 6. 2018 Naoto Yamashiro European Standard Manager | |
| 29. 6. 2018 A. Nakagawa Corporate Officer | |